

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij HG International B.V. te Damsluisweg 70, Almere

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 27 en 28 november 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf HG International B.V. (verder te noemen HG). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 28 november 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is HG?

HG is een producent van schoonmaak- en onderhoudsmiddelen voornamelijk voor consumenten. De hoeveelheid opslagen gevaarlijke stoffen, benodigd voor het produceren van deze producten, maakt dat HG onder het Brzo valt.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij HG de volgende onderdelen:

- De opvolging van de actiepunten uit het inspectierapport van 2018;
- Het voorbereid zijn op noodsituaties;
- De wijze waarop het bedrijf onderhoudswerkzaamheden aan installaties uitvoert.
- Scenario's inclusief de veiligheidsmaatregelen die onderdeel daarvan uitmaken;
- Ageing: Faalmechanisme - vermoeiing (fatigue);
- Ageing: Passieve brandbeveiling;
- Ageing: Drukapparatuur voorheen zorgplicht.

Resultaten

Wat was op orde?

- HG heeft de actiepunten uit het inspectierapport van 2018 in voldoende mate opgepakt;
- HG heeft de geïnspecteerde drukapparatuur binnen de gestelde termijn herkeurd;
- HG heeft de goede werking van de lekdetectie en alarmering van de dubbelwandige zoutzuurloleiding geborgd;
- HG heeft de doorvoeringen in de brandscheidingen brandwerend af laten werken;
- HG laat de passieve brandbeveiligingen periodiek controleren en waar nodig herstellen door een externe partij.

Wat waren de verbeterpunten?

- HG moet de maatregelen die voorbereiden op noodsituaties verbeteren;
- HG moet de uitvoering in de scenario's laten overeenkomen met het Preventiebeleid zware ongevallen (Pbzo);
- HG moet de housekeeping verbeteren;

- HG moet controle uitoefenen op de veilige uitvoering van werkzaamheden
- HG moet het Pbzo actualiseren;
- HG moet de losprocedure voor het lossen van zoutzuur aanpassen;
- HG moet het taalniveau van procedures en werkinstructies en checklisten afstemmen op de eindgebruikers;
- HG moet een onderhoudsinstructie opstellen voor het testen van doorrijbeveiligingen;
- HG moet beleid vastleggen voor het toepassen en beheersen van passieve brandbeveiliging;
- HG moet nagaan of medewerkers voldoende kennis hebben van het onderhoudsprogramma.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 2:

- Een staander van de stelling in Bunker 1 was ontoelaatbaar veel verbogen terwijl deze beladen was met gevulde IBC's;
- HG heeft niet alle maatregelen genomen om zware ongevallen als gevolg van het vallen van gevulde emballage met gevaarlijke stoffen te voorkomen;
- Er is in Bunker 1 tussen de stellingen onvoldoende manoeuvreerruimte voor enkele heftrucks waardoor de kans op ernstige beschadiging van de stellingen groot is. Het gebruik van te grote heftrucks in Bunker 1 is tijdens de inspectie beëindigd.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- HG heeft de op de inrichting aanwezige drukapparatuur, als bedoeld in het Warenwetbesluit drukapparatuur, niet geïnteriseerd;
- HG heeft de scenario's niet gebaseerd op risico-analyses of veiligheidsstudies, en er is geen identificatiemethodiek beschreven.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vijf overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.