

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Topbrands Europe B.V. te Henry Fordlaan 2, Kolham

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 1 juli 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Topbrands Europe B.V. (verder te noemen TBE). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 1 juli 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is TBE?

De hoofdactiviteiten van TBE binnen de inrichting bestaan uit op-, in-, en uitslag van verpakte (gevaarlijke) stoffen (voor derden) in opslagloodsen en expeditieruimten.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij TBE de volgende onderdelen:

- De opvolging van bevindingen uit voorgaande Brzo-inspectie.
- De gevolgen van COVID-19 op de uitvoering van het VBS.
- Meta PDCA-cyclus.
- Afstroomroutes: de planning voor noodsituaties en MRA.

Resultaten

Wat was op orde?

- De opvolging van bevindingen uit voorgaande Brzo-inspectie in 2019.
- Om besmetting van het personeel te voorkomen zijn preventieve maatregelen genomen gerelateerd aan de RIVM-richtlijn.
- Voor essentiële functies is een vervangingsplan opgesteld.
- Er is een checklist opgesteld gericht op preventie COVID-19.
- Ondanks het tijdelijk uitstellen van het onderhoud aan de sprinklerinstallatie vanwege COVID-19, heeft TBE ervoor gezorgd dat deze installatie naar behoren is blijven functioneren.
- Het uitvoeren van interne audits.
- Het uitvoeren van de directiebeoordeling.

Wat waren de verbeterpunten?

- Bij het treffen van preventieve maatregelen vanwege COVID-19 is geen gebruik gemaakt van de MOC-procedure.
- De beschrijving van de wijze waarop de risicomatrix wordt gehanteerd in het Pbzo kan beter.
- De wijze waarop (kritische) prestatie indicatoren worden toegepast kan beter.
- Het registreren en afhandelen van actiepunten.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:
De Milieurisicoanalyse (MRA) is niet actueel en niet compleet.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.