

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Gasunie Transport Services B.V. Spijk te Vierhuizerweg 1, Spijk

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 31 mei 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Gasunie Transport Services B.V. Spijk (verder te noemen locatie Spijk). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 31 mei 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is locatie Spijk?

De bezochte locatie betreft een compressorstation. "Een compressorstation is een onderdeel van het gastransportsysteem, dat nodig is om de druk op peil te houden als gas over lange afstanden wordt getransporteerd. Als gas door de leiding wordt getransporteerd neemt de druk af en daarmee ook de capaciteit. Om de extra doorvoer van gas onder juiste druk mogelijk te maken moet de druk daarom ongeveer elke 100 kilometer worden verhoogd. Op een compressorstation wordt compressie (druk en capaciteit) geleverd" (bron: website Gasunie). Op de locatie Spijk wordt aardgas afkomstig uit Noorwegen en het Nederlands continentaal plat op druk gebracht.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspectie bij de locatie Spijk (cluster Spijk-Oldeboorn) stond dit keer geheel in het teken van het landelijke thema Ageing (veroudering).

Op 14 en 15 maart 2017 is op het hoofdkantoor van de Gasunie vooral gecontroleerd op het algemene beleid van Gasunie ten aanzien van veroudering, op veroudering door corrosie van leidingen onder isolatie en veroudering van koel- en bluswaterleidingen.

Tijdens deze vervolgininspectie op de locatie Spijk is er door het inspectieteam aandacht besteed aan de implementatie en uitvoering van de maatregelen die Gasunie neemt tegen corrosie van leidingen onder isolatie en veroudering van koel- en bluswatersystemen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Gasunie heeft voor de locatie Spijk voldoende aangetoond dat invulling gegeven wordt aan inspecties van leidingen ter voorkoming van uitwendige corrosie.

- Daarnaast is in voldoende mate aangetoond dat rekening wordt gehouden met verouderingsaspecten van de blusgas- en watermistssystemen en dat deze systemen planmatig worden onderhouden.

Wat waren de verbeterpunten?

In de controlelijst "Veiligheidsronde installatie" visuele controle van geïsoleerde leidingen als aandachtspunt opnemen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs één verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat zij het verbeterpunt gaat uitvoeren.