

INSPECTIERAPPORT

Enviem Oil Nederland B.V. (depot Nigtevecht)

Nigtevecht

Inspectiedag 1 en 8 maart 2017

Datum definitief rapport: 30 maart 2017

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Enviem Oil Nederland B.V. (depot Nigtevecht) te Kanaaldijk Oost 11, Nigtevecht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 1 en 8 maart 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Enviem Oil Nederland B.V. (depot Nigtevecht) (verder te noemen Enviem). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 8 maart 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Enviem?

De hoofdactiviteit van Enviem is opslag van diesel olie en het laden en lossen van schepen en tankauto's.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Enviem de volgende onderdelen:

- Hoe Enviem omgaat met veroudering van de installaties en de organisatie.
- Het veilig uitvoeren van werkzaamheden tijdens de aangekondigde- en onaangekondigde inspecties.

Resultaten

Wat was op orde?

- Het bedrijf maakte zowel tijdens de onaangekondigde inspectie als tijdens de aangekondigde inspectie een ordelijke en nette indruk.
- Het bedrijf heeft de veroudering van de installaties en de organisatie goed in de vingers en past hierop voldoende onderhoud toe.

Wat waren de verbeterpunten?

Er is blijvende aandacht vereist voor de correcte uitvoering van enkele installatiedelen, zoals de ondersteuning van de opslagtank bij het pompegebouw.

Ook is blijvende aandacht vereist voor werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd, zoals het schilderen van de opslagtanks met behulp van een hoogwerker.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:
De deponhouder heeft een rol bij voordoen van incidenten, maar had niet de vereiste opleiding voor bedrijfshulpverlening gevolgd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook een verbeterpunt geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.

