

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij DVR Warehousing te Malledijk 3, Spijkenisse

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 11 en 21 april 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf DVR Warehousing (verder te noemen D.W. van Rooijen en zn. Warehousing B.V. (DVR)). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 mei 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is D.W. van Rooijen en zn. Warehousing B.V. (DVR)?

De activiteiten omvatten aan- en afvoer, opslag en overslag en intern transport van goederen en valt onder de werkzaamheden van D.W. van Rooijen en zn. Warehousing B.V. (verder: DVR). De aan- en afvoer van deze goederen vindt uitsluitend plaats over de weg.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij D.W. van Rooijen en zn. Warehousing B.V. (DVR). de volgende onderdelen:

- De noodvoorzieningen
- De veiligheidsinformatievoorziening
- De maatregelen die worden getroffen voor noodsituaties
- Hoe er bij wijzigingen wordt gehandeld
- De veroudering van installatiedelen en apparatuur

Resultaten

Wat was op orde?

Middels het onderhoudsprogramma heeft DVR voor het beheer en controle van de risico's die samenhangen met verouderende apparatuur en corrosie voldoende maatregelen getroffen.

Wat waren de verbeterpunten?

- De Taak risico Analyse van de verhuurder bij werkzaamheden in de loods beoordelen en voldoende maatregelen treffen om de risico's bij wijzigingen te voorkomen
- Gangpaden tussen opslagvakken voldoende vrijhouden van opslag.
- Loodsrondes uitvoeren ten aanzien van vrijhouden opslagvakken nabij kunststofflappen in loods 25
- Een minimale afstand van 2 meter aanhouden voor klaarzetvakken voor tijdelijke opslag ten opzichte van opslagvakken met gevaarlijke stoffen.
- Doelmatige instructies aan brengen in loodsen en dit communiceren naar werknemers.
- Aanrijdbeveiliging in loods 26 herstellen en de aanrijdbeveiligingen opnemen in de controlelijst voor loodsrondes.
- Voorzien in een minimale bezetting van de bedrijfshulpverlening buiten reguliere werktijd.
- Voldoende personele middelen beschikbaar stellen voor het uitvoeren van het preventiebeleid.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde zes overtredingen in categorie 3:

- Er zijn onvoldoende maatregelen getroffen voor een veilige vluchtweg.
- De nood- en vluchtwegverlichting in de loodsen ontbreekt.
- Bij een nooddouche zijn onvoldoende maatregelen getroffen om elektrocutie te voorkomen en de elektrische installatie is op onderdelen onveilig gebleken.
- Er zijn onvoldoende maatregelen getroffen om het aanrijdrisico vanwege rondrijdende heftrucks te voorkomen bij de kantoordeur.
- De voorzienbare noodsituaties zijn onvoldoende bepaald, het noodplan is niet formeel vastgesteld en de noodorganisatie is onvoldoende beoefend.
- De procedures voor wijzigingen voorzien onvoldoende in de beoordeling van aan te passen veiligheidsvoorzieningen en werkwijzen. De wijzigingsprocedures worden onvoldoende gevolgd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs zes overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.