

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Van Iperen Oude-Tonge B.V. te Energiebaan 15, Oude Tonge

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 7 maart 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Van Iperen Oude-Tonge B.V. (verder te noemen Van Iperen). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 26 maart 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Van Iperen?

Een particuliere toeleverancier voor de land- en tuinbouw en de groenvoorziening op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, organische- en kunstmeststoffen, zaaizaden, consumptiegranen, pootaardappelen en overige tuinbouw- en teelt benodigdheden.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Van Iperen de volgende onderdelen:

- Opmenging bevindingen Brzo-inspectie 2018.
- Identificatie van gevaren en beoordeling risico's.
- Controle op de exploitatie.
- Installatiescenario's.
- Blootstelling gevaarlijke stoffen.

Resultaten

Wat was op orde?

De wijze van het gebruik van de opslagen van gevaarlijke stoffen.

Wat waren de verbeterpunten?

1. Enkele actiepunten uit bevindingen van de Brzo-inspectie van 2018 moeten nog worden opgepakt.
2. Het uitvoeren van veiligheidsstudies met externe veiligheids- en milieueffecten moet worden verbeterd.
3. Procedure "Onderhoud" brand gerelateerde onderwerpen moet worden aangepast.
4. Een procedure "buitengebruikstelling brandveiligheidsapparatuur" mist.
5. Installatiescenario 2 moet worden herschreven.
6. Blootstelling gevaarlijke stoffen dient te worden uitgevoerd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding van de Brzo-regelgeving. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

