

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij DVR Warehousing Maasvlakte BV te Dolfijnweg 2, Maasvlakte Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 14 en 21 juli 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf DVR Warehousing Maasvlakte BV (verder te noemen DVR). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 21 juli 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is enkel de visuele inspectie ter plaatse uitgevoerd.

Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:

- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van de toegezonden documentatie;
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen;
- De terugkoppeling (close out) heeft ook via videobellen plaatsgevonden.

Wat voor een bedrijf is DVR?

De activiteiten van DVR omvatten aan- en afvoer, opslag en overslag en intern transport van goederen waaronder gevaarlijke stoffen. De aan- en afvoer van deze goederen vindt uitsluitend plaats over de weg.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij DVR de volgende onderdelen:

- Visuele inspectie (rondgang)
- Juistheid QRA
- Domino-effecten
- VBS vi (Toezicht op de prestaties, KPI's en opvolging van acties)
- VBS vii (Controle en Analyse, interne audits en directiebeoordeling)

Resultaten

Wat was op orde?

- In de loodsen en het buitenterrein is er sprake van good-housekeeping.
- De werkinstructie met betrekking tot het afsluiten van de rioolafsluiters is vastgesteld.
- De bluswatercapaciteit van de brandkranen is aantoonbaar getest.
- De brandbeveiligingsinstallaties zijn beoordeeld en goedgekeurd.
- De hoeveelheden opgeslagen gevaarlijke stoffen in de opslagloodsen zijn in overeenstemming met de QRA.
- Bij de rondgang zijn geen afwijkingen geconstateerd van de beschrijving in de QRA.
- DVR heeft aantoonbaar voorzien in de opvolging van acties naar aanleiding van de vorige Brzo-inspectie.

Wat waren de verbeterpunten?

- De werkinstructie met betrekking tot het afsluiten van de rioolafsluiters moet nog worden geïmplementeerd en het noodplan moet hierop worden aangepast;
- Voor de benodigde aanpassing van de QRA moet een aanvraag voor het wijzigen van de omgevingsvergunning worden ingediend.
- DVR en de verhuurder moeten de domino-effecten als ontvangend bedrijf beoordelen en deze informatie verwerken.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 5 overtredingen in categorie 3:

- De procedure in relatie tot de bepaling, het vaststellen, het monitoren en de beoordeling van geschiktheid van KPI's is onvoldoende gedocumenteerd en geïmplementeerd.
- De procedure in relatie tot de registratie, monitoring en afhandeling van acties is onvoldoende gedocumenteerd en geïmplementeerd.
- De procedure in relatie tot de uitvoering van interne audits is onvoldoende gedocumenteerd en geïmplementeerd.
- De procedure in relatie tot de directiebeoordeling is onvoldoende geïmplementeerd.
- De beschrijving in het Pbzo-document van de risico's op hoofdlijnen is onvolledig en niet juist.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vijf overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.