

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij AVIA Weghorst te Kanaalstraat 335, Enschede

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 28 maart 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf AVIA Weghorst (verder te noemen Oliko). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 28 maart 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Oliko?

Het bedrijf is een op- en overslagbedrijf van diesel. De diesel wordt opgeslagen in verticale opslagtanks. De diesel wordt aangevoerd per schip en afgevoerd per vrachtwagen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Oliko de volgende onderdelen:

- PBZO
- VBS element a - Onderdelen van het algemene beheerssysteem
- VBS element iii - De controle op de exploitatie
- VBS element vi- Het toezicht op de prestaties
- Audits
- Managementreview / Directiebeoordeling
- Milieurisicoanalyse (MRA)
- Atex
- Faalmechanisme - Vermoeiing (Fatigue)
- Passieve brandbeveiliging (PBB)

Resultaten

Wat was op orde?

- De bevindingen uit het inspectierapport 2018 zijn opgepakt.
- Er is een VBS opgesteld.
- Vermoeiing van metalen is opgenomen in het onderhoud. Er is hiervoor een inventarisatie uitgevoerd.
- Er is geen gebruik gemaakt van passieve brandbeveiliging.
- Er is een procedure melden en afhandelen van ongevallen.
- Er is een procedure voor audits.
- Er is een procedure voor de directiebeoordeling.
- Er is een MRA opgesteld
- Er zijn uitwendige Atex zones vastgesteld.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het PBZO document moet geactualiseerd worden op het Brzo 2015;

- Het VBS is opgespeld aan de hand van de Deming cirkel. De kwaliteitscirkel van Deming moet op een juiste wijze in het VBS worden toegepast.
- Er moet worden aangetoond dat er gebruik wordt gemaakt van KPI;s.
- De registratie van (bijna) incidenten en storingen dient verbeterd te worden.
- De formulieren die worden gebruikt bij incidenten moet worden aangepast.
- De procedure Interne Audit moet worden aangepast en er moet een auditplanning worden opgesteld waaruit blijkt dat de procedure gevolgd wordt.
- De procedure directiebeoordeling moet worden aangepast.
- De MRA moet worden aangepast.
- Er moet worden nagegaan hoe de Atex zones zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden en de voorschriften die gelden in een Atex zone moeten worden nageleefd.
- Er moeten aanpassingen worden uitgevoerd om struikelgevaar te voorkomen en er moet een leuning worden aangebracht.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- Er is onvoldoende geborgd dat bij (bijna) ongevallen en afwijkingen wordt beschouwd of deze hadden kunnen bijdragen aan een zwaar ongeval en dat bij incidenten de wettelijk voorgeschreven meldingen aan de betreffende overheidsinstantie tijdig en op de juiste wijze plaatsvinden.
- Er is geen directiebeoordeling uitgevoerd die een uitspraak doet over de doeltreffendheid en deugdelijkheid van het VBS en het Pbzo.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.