

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij ChemCom Industries B.V. te Oosterhorn 10, Farmsum

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 5, 6 en 8 oktober 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf ChemCom Industries B.V. (verder te noemen CCI). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 8 oktober 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is CCI?

CCI is een chemisch bedrijf dat naast duurzame lijmen ook diverse hoogwaardige producten maakt zoals superplastizers voor de gips- en betonindustrie, duurzame plantenvoeding en formaldehyde als tussenproduct voor de chemische industrie. Daarnaast is dit jaar een nieuwe installatie in gebruik genomen voor de productie van glycamal en glycasol.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij CCI de volgende onderdelen:

- Opvolging bevindingen inspectie 2020.
- Fysieke inspectie glycasol- en formaldehyde fabriek.
- Aardbevingsonderzoeken.
- Onderzoek zware ongevallen.
- Rampenbestrijding.
- Milieurisico-analyse (MRA).

Resultaten

Wat was op orde?

- De bevindingen van de inspectie uit 2020 zijn voor een groot deel opgevolgd.
- De beschouwde P&ID (technische tekeningen) komen nagenoeg overeen met de praktijksituatie.
- De aardbevingsonderzoeken zijn uitgevoerd. Er blijken geen nadere maatregelen nodig te zijn om de installaties te versterken.
- De registratie van incidenten.

Wat waren de verbeterpunten?

- De juiste toepassing van stofbescherming bij enkele koppelstukken.
- Het bevestigen van flenzen.
- De borging van het doormelden van zware ongevallen aan inspectie SZW.
- Duidelijk vastleggen wanneer een eenvoudig onderzoek of een uitgebreid onderzoek moet worden uitgevoerd bij een incident.

- Duidelijk vastleggen welke personen wanneer moeten worden ingeschakeld bij een onderzoek naar een incident.
- Zorgen dat er nog beter wordt vastgelegd welke basisoorzaken ten grondslag liggen aan een incident.
- De afstanden van het effect van een ramp vastleggen.
- De MRA komt op onderdelen niet overeen met de in praktijk aangetroffen situatie en zal hierop moeten worden aangepast.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.