



# **INSPECTIERAPPORT**

## **CHEMELOT Sekisui-S-Lec B.V.**

**Geleen**

**Inspectiedagen 11 en 13 september 2018**

Datum definitief rapport: 29 november 2018

## Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Sekisui-S-Lec B.V. gelegen op de Site Chemelot.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

### Algemene informatie

#### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

#### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

#### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

### Inleiding

Op 11 en 13 september 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Sekisui-S-Lec B.V. (verder te noemen Sekisui). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 25 oktober 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

#### *Wat voor een bedrijf is Sekisui?*

Sekisui maakt onderdeel uit van Sekisui S-Lec Europe, onderdeel van het Japans chemisch concern, Sekisui Chemicals Co. Ltd.. Sekisui is producent van PVB (polyvinylbutyral) interlayerfilm. De PVB interlayerfilm vindt zijn toepassing in het gelamineerde glas binnen de automotive- en architectuurmarkt.

#### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Sekisui de volgende onderdelen:

- Preventie Beleid Zware Ongevallen (PBZO-document)
- VBS element i (De organisatie en het personeel)
- VBS element ii (De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen)
- VBS element iii (De controle op de exploitatie)
- VBS element iv (De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen)
- VBS element v (De planning voor noodsituaties)
- VBS element vi (Het toezicht op de prestaties)
- VBS element vii (Controle en analyse)

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

Sekisui heeft een overzichtelijk organisatiestructuur. Het bedrijf stimuleert haar personeel middels diverse programma's tot veiligheidsbewustwording. Eveneens "investeert" het bedrijf in opleidingen van haar personeel. Sekisui identificeert met behulp een procedure mogelijke gevaren van zware ongevallen. Er wordt door Sekisui een planmatige onderhoudsmethodiek voor de fabrieksinstallatie gehanteerd. Wijzigingen met betrekking tot installatie/organisatie doorlopen eerst een procedure voordat deze tot uitvoer worden gebracht. Het handelen in noodsituaties wordt organisatie breed geoefend.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De bevoegdheden van medewerkers met betrekking tot veiligheid moeten beter beschreven worden;
- De procedures/werkwijzen voor identificatie van de gevaren moeten aangepast worden zodat duidelijk is welke werkwijze wordt gevolgd;
- Verankeren van het aspect ontwerp in de relevante procedures voor de identificatie van gevaren;
- Verankeren van de samenstelling van het HAZOP team in de relevante procedures van VBS element ii;
- Procedureel borgen van de 5-jarige termijn voor de periodieke herbeoordeling van veiligheidsstudies;
- Aanvullen van de MOC procedure met de gebruikte documenten;
- Verbeteren van de monitoring van de status van uitstaande MOC's;
- Medewerkers die worden ingezet om bedrijfsbrandweersscenario's te bepalen, moeten beter geïnformeerd worden over de methodiek;
- De oefenfrequentie van de noodorganisatie dient beter in de noodprocedure vastgelegd te worden.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 6 overtredingen in categorie 3:

- PBZO-document: Het PBZO document is niet in overeenstemming met Brzo 2015.
- Veiligheidsbeheerssysteem (VBS III, VI en VII):
  - Geen procedure voor werkinstructies/procedures review;
  - Geen procedure voor veilige uitvoering onderhoudswerkzaamheden;
  - Geen procedure voor systematische beoordeling veiligheidsprestaties;
  - Auditprogramma bevat niet alle VBS elementen;
  - Geen procedure directiebeoordeling.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs zes overtredingen geconstateerd. Het bedrijf heeft de overtredingen tijdens of direct na de inspectie verholpen, behalve de overtreding van het PBZO document. Het bedrijf moet deze overtreding binnen de gestelde termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.