

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Merwetank B.V. te Avelingen-Oost 14, Gorinchem

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Aan het bedrijf is een vergunning verleend waardoor het Brzo niet meer van toepassing is op de locatie. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf voldoende waarborgen heeft om onder de drempelwaarden van het Brzo te blijven.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 19 en 25 september 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Merwetank B.V. (verder te noemen Merwetank). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 19 september 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Merwetank?*

De Inrichting betreft een tankopslag met mengfaciliteit. De hoofdactiviteit betreft de opslag in bovengrondse opslagtanks. In deze tanks worden verschillende grondstoffen en halffabricaten voor onder andere de voedingsmiddelenindustrie en de veevoederindustrie.

Een deel van de stoffen welke worden opgeslagen betreffen gevaarlijke stoffen.

De diverse stoffen worden in bulk aan- en afgevoerd via vrachtwagens, tankwagens en schepen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Merwetank de volgende onderdelen:

Op 19 maart 2019 is aan Merwetank een vergunning verleend met daarin een aantal veranderingen. Deze veranderingen betreffen onder andere het terugbrengen van de maximale hoeveelheid gevaarlijke stoffen. De hoeveelheid is dusdanig teruggebracht dat het Brzo niet meer van toepassing is op Merwetank.

De inspectie heeft zich erop gericht te controleren of er voldoende waarborgen zijn dat Merwetank in praktijk de Brzo-drempel niet zal overschrijden.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

Merwetank heeft een procedure waarmee organisatorisch gewaarborgd kan worden dat de Brzo-drempel niet zal worden overschreden.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Er is geen trend te maken van de opslaghoeveelheden in de mierenzuurtank. Merwetank heeft daarmee niet inzichtelijk wat de trend is van de opslaghoeveelheden in het verleden. Merwetank zou een dergelijke trend voor zichzelf kunnen maken om dit inzichtelijk te krijgen.
- In de controlekamer stond een kast met daarin maskers met filterbussen. De maskers en filterbussen waren niet meer geschikt voor gebruik, omdat deze vervuild waren. Bewaar de maskers en filterbussen op de voorgeschreven wijze.

- Nabij de verlaadplaats was een houten ladder aanwezig om een slang in een lekbak op hoogte op te bergen. Deze ladder stond voor de deur van de controlekamer en was gezekerd door middel van een spanband. De ladder was eveneens erg vervuild met olie. Dit is onwenselijke situatie en Merwetank zal na moeten gaan wat een veilige manier is om de drainslang op te bergen.

#### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtredingen in categorie 3 met een Brzo relatie:

- 1) Merwetank was ten tijde van de tweede controle Brzo-plichtig, omdat er meer dan 50 ton Mierenzuur 94% werd opgeslagen. Dit is een significante wijziging waarvoor een kennisgeving had moeten worden ingediend.

Het inspectieteam constateerde daarnaast drie overtredingen vanuit overige wet- en regelgeving:

- 1) Merwetank volgt haar eigen procedure niet en heeft er bewust voor gekozen een tankwagen met mierenzuur 94% te lossen, waardoor de Brzo-drempel en maximale vergunde hoeveelheid werd overschreden (omgevingsvergunning);
- 2) Merwetank heeft geen technische maatregel getroffen ter voorkoming van overschrijding van de maximaal vergunde hoeveelheid mierenzuur 94%, in de opslagtank (omgevingsvergunning);
- 3) Valgevaar voor medewerkers (Arbo besluit)

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.