

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Euroliquids BV te Moezelweg 151, Europoort-Rt

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 9 en 16 januari 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Euroliquids BV (verder te noemen Euroliquids). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 23 januari 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Euroliquids?

Euroliquids is een bedrijf dat meststoffen produceert voor zowel de (glas)tuinbouw als ook voor de akkerbouw. Het bedrijf heeft circa 30 personeelsleden, waarvan er 16 in ploegendienst in de productie werken.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Euroliquids de volgende onderdelen:

Omdat Euroliquids sinds het van kracht worden van het Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015 een Brzo-bedrijf is geworden, heeft het bedrijf een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) opgezet. In dit VBS worden onder meer alle risico's geanalyseerd, maatregelen benoemd om te voorkomen dat er een incident plaatsvindt en voorbereidingen opgenomen om bij een eventuele noodsituatie handelend te kunnen optreden.

Deze inspectie betreft een initiële (eerste) inspectie in het kader van het Brzo. Daarom lag de nadruk op het met het bedrijf doornemen op welke punten het voldoet en op welke punten er actie noodzakelijk- of verbetering mogelijk is.

Resultaten

Wat was op orde?

- Euroliquids heeft een procedure om de vakbekwaamheid van nieuw- en zittend personeel te controleren
- Er is een procedure die op een gedegen wijze veranderingen in het bedrijf beoordeelt en borgt dat dit veilig gebeurt
- De slangen, waarmee het product wordt verpompt, worden jaarlijks gekeurd
- Er zijn voldoende maatregelen om te voorkomen dat er vervuild afvalwater naar de waterzuivering en naar het oppervlaktewater kan stromen
- Nieuwe medewerkers worden begeleid door een mentor om ze vertrouwd te maken met de specifieke processen in het bedrijf

Wat waren de verbeterpunten?

- Het bedrijfsnoodplan moet op een aantal punten worden aangepast
- Het systeem om te controleren of de gestelde doelen worden gehaald, kan verbeterd worden
- De rioleringstekening moet verbeterd worden

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde acht overtredingen in categorie 3:

1. De Risico Inventarisatie en Evaluatie is niet actueel en onvolledig.
2. Er is onvoldoende geïnventariseerd of de tankputten een besloten ruimte zijn.
3. Niet alle kabels en aansluitingen zijn op de juiste wijze gemarkeerd. Ook voldoen elektrische aansluitingen in de werkplaats niet aan de norm. Werknemers zijn onvoldoende beschermd tegen aanraking van bewegende delen in en op een mengvat.
4. De veiligheidssignalering op het terrein is onvolledig en niet eenduidig.
5. De werkplaats is gevestigd op een andere plaats dan die in de vergunning is genoemd en loods 1 is in gebruik genomen voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Deze opslag is niet vergund
6. Er staan twee propaantanks op het terrein die niet aangevraagd zijn
7. De brandwerende scheiding tussen loods 4 en de boxenyard voldoet niet aan de daaraan gestelde eisen.
8. Euroliquids heeft geen Milieu Risico Analyse opgesteld met betrekking tot de gevolgen van lozingen op de waterzuivering en oppervlaktewater.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs acht overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.