

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij RPM Construction Products Group Netherlands B.V te Vlietskade 1032, Arkel

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 1, 5 en 8 november 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf RPM Construction Products Group Netherlands B.V (verder te noemen RPM). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 8 november 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is RPM?

RPM Construction Products Group Netherlands B.V. is een bedrijf dat producten voor afdichting, verlijming, vloerafwerking, waterdichting en passieve brandwerendheid produceert.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij RPM de volgende onderdelen:

- Actiepunten Brzo-inspectie 2018;
- Ageing drukapparatuur voorheen zorgplicht;
- Ageing mechanische en thermische vermoeiing;
- Ageing passieve brandbeveiliging;
- Werkvergunningen;
- Alarmbeheer;
- ATEX Explosieveiligheid;
- Kwantitatieve risicoanalyse;
- Veilige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

Resultaten

Wat was op orde?

- Alle actiepunten van de Brzo-inspectie uit 2018 zijn opgelost;
- RPM voert in de praktijk een beleid uit om mechanische vermoeiing te voorkomen;
- Alarmbeheer en thermische vermoeiing zijn niet relevant bij RPM

Wat waren de verbeterpunten?

- De inventarisatie en classificatie van drukapparatuur moet beter worden voltooid;
- De kwantitatieve risicoanalyse moet op een aantal punten worden aangepast;
- RPM moet beleid opstellen m.b.t. passieve brandbeveiliging;
- Documentatie drukapparatuur

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in categorie 2:

- RPM heeft de aanwezige drukapparatuur niet geïnventariseerd en beoordeeld;
- Er is in gevarenczones apparatuur aangetroffen waarvan de beschermingswijzen tegen ontsteking van explosieve atmosferen doorbroken was;
- Er is in gevarenczones apparatuur aangetroffen die niet voldeden aan de essentiële veiligheidseisen van het Warenwetbesluit explosie veilig materieel 2016;

Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in categorie 3:

- RPM heeft geen goede procedures en werkinstructie m.b.t wijzigingen;
- RPM heeft ATEX-gevarenczones onjuist beoordeeld;
- RPM heeft de ATEX-inspecties onvoldoende uitgevoerd;

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs zes overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.