

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Titan LNG FlexFueler 001 te Piet Heinkade 93B, te Amsterdam.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 2 en 3 september 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Titan LNG (verder te noemen Titan). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 3 september 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Titan?

Het bevoorraden van (zee)schepen met LNG (vloeibaar gemaakt aardgas) doormiddel van tankauto's vanaf de kade.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Titan de volgende onderdelen:

- Het Pbzo-document;
- Een visuele inspectie van het terrein;
- De opleidingen en trainingen van de werknemers, inclusief de (onder)aannemer);
- De beschrijving van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de organisatie;
- De wijze waarop wordt gehandeld bij technische en organisatorische wijzigingen.
- De interne audits van het VBS en het gevoerd beleid;
- De analyse van het gevoerd beleid door de directie.
- De wijze hoe Titan invulling heeft gegeven aan de vorig jaar geconstateerde verbeterpunten.

Resultaten

Wat was op orde?

- De overtredingen die zijn geconstateerd tijdens de Brzo-inspectie 2020 zijn opgeheven.
- De getroffen Covid-maatregelen zijn vastgelegd.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het Pbzo dient meer specifiek te zijn uitgewerkt;
- De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van elke werknemer dienen compleet, overzichtelijk, eenduidig, inzichtelijk en in alle documenten gelijk te zijn;
- De opleidingen en trainingen en van de werknemers en (onder)aannemers dienen inzichtelijk en overzichtelijk te zijn om de voortgang te kunnen monitoren;
- Titan moet de bereikbaarheid en de bluswatervoorzieningen voor de hulpdiensten beter regelen;
- Tijdens de terreinrond zijn een aantal afwijkingen geconstateerd met betrekking tot orde en netheid.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

De procedure(s) met betrekking tot audit en directiebeoordeling voldoen niet aan de eisen van het VBS. De directiebeoordeling over het jaar 2020 heeft niet plaatsgevonden.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- Titan beschikt niet over een geschikte procedure voor de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen (MOC).
- Niet alle actiepunten uit het inspectierapport van 2020 zijn afgerond.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.