

BR ZO+



Naam: Berner Produkten B.V.
Plaats: Kerkrade
Inspectiedag(en): 1 en 2 oktober 2020
Close out: 27 oktober 2020
Definitief rapport: 16 november 2020

INSPECTIERAPPORT

Berner Produkten B.V.

Kerkrade

Inspectiedagen 1 en 2 oktober 2020

Datum definitief rapport: 16 november 2020

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Berner Produkten B.V. te Steenbergstraat , Kerkrade

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 1 en 2 oktober 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Berner Produkten B.V. (verder te noemen Berner). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 27 oktober 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Berner?

Leverancier van verbruiksmaterialen, gereedschappen en chemie voor bedrijven in de automotive en bouwactiviteiten

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Berner de volgende onderdelen:

Berner is een geheel nieuwe vestiging van het bedrijf en is medio 2020 gestart op de locatie in Kerkrade. Deze eerste Brzo-inspectie is een initiële inspectie die is bedoeld om een globaal beeld te vormen van de verschillende van belang zijnde aspecten. Daarbij wordt beoordeeld of Berner beschikt over een passend Veiligheids-Management Systeem bestaande uit het PBZO en VBS. Bij deze geplande inspectie is een oordeel gevormd over het Pbzo-document en zijn alle VBS-elementen aan de orde gekomen.

Resultaten

Wat was op orde?

Bij de inspectie is gebleken dat Berner een goede basis heeft voor een VMS, maar dat bij alle onderwerpen opmerkingen en/of verbeteracties zijn te plaatsen.

Wat waren de verbeterpunten?

Pbzo-document

- de beschrijving op welke wijze Berner de verplichting invult om de beheersing van gevaren van zware ongevallen continue te verbeteren ontbreekt;
- voor de beschreven thema's dient op onderdelen nog een verfijning plaats te vinden zodat beter wordt aangesloten bij de criteria van het Brzo 2015 en het Rrzo.

VBS i

- de opleidingsbehoefte van de medewerker moet nog in een opleidingsmatrix worden vastgelegd.

VBS iii

- de procedures moeten worden aangepast en definitief worden vastgesteld;
- het werkvergunningensysteem is niet toegespitst op de risico's op een zwaar ongeval.

VBS iv

- de procedure dient op onderdelen te worden aangepast / aangevuld m.b.t. de definitie van een wijziging, het vormgeven van het MOC proces, de bemanning van het MOC team, criteria m.b.t. toe te passen risicobeoordelingsmethodiek en de te gebruiken documentatie.

VBS v

- de noodsituaties zijn op een passende wijze vastgesteld en in een noodplan opgenomen, maar de werkwijze is niet in een procedure vastgelegd;
- in het bedrijfsnoodplan ontbreekt de beschrijving hoe medewerkers worden opgeleid en geoefend en hoe het noodplan wordt getoetst.
- Een actuele stoffenlijst voor de hulpdiensten dient op een toegankelijk plaats aanwezig te zijn.

VBS vi

- de procedure voor het bijsturen op grond van een actiepuntenlijst is passend maar deze moet worden aangepast voor de items van VBS vi;
- de procedure voor de afhandeling van incidenten moet op onderdelen worden aangepast.

VBS vii

- in de procedure zijn niet alle te verwachten onderdelen van een intern auditproces beschreven;
- de audits worden niet volgens een vast format / stramien uitgevoerd waardoor is onvoldoende geborgd dat audits op een eenduidige wijze (dezelfde uitgangspunten) plaatsvinden;
- voor de directiebeoordeling ontbreekt hoe het resultaat van de beoordeling wordt gerapporteerd, hoe de actiepunten worden vastgelegd en op welke wijze wordt gecommuniceerd naar de medewerkers.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- **VBS ii**; Berner heeft een procedure vastgesteld voor de systematische identificatie van de gevaren van zware ongevallen, maar daarin ontbreken essentiële zaken met betrekking tot de actualisatie van de identificatie van de risico's en de beoordeling van de effectiviteit van de te treffen maatregelen.
- **VBS vi**; Berner beschikt niet over een procedure waarin de permanente systematische beoordeling van de veiligheidsprestaties gerelateerd aan de doelstellingen van het preventiebeleid is vastgelegd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.