

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij N.V. Nederlandse Gasunie (Locatie Middenmeer) te Koggenrandweg 4, Middenmeer (Locatie Beverwijk) te Genieweg 5, Heemskerk

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 23 en 24 mei 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf N.V. Nederlandse Gasunie (Middenmeer en Beverwijk) (verder te noemen IOW). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 24 mei 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Gasunie?*

De Gasunie heeft binnen Nederland en daarbuiten een netwerk van ondergrondse leidingen en stations om aardgas te leveren aan de gasleveranciers. De stations in Noord-Holland zijn ondergebracht bij Cluster Wieringermeer (hierna: OIW). Middenmeer en Beverwijk maken onderdeel uit van dit cluster. De installaties van OIW zijn compressorstations en bedoeld om de druk in het aardgasnet constant te houden en daarmee drukverliezen te compenseren.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Gasunie cluster IOW de volgende onderdelen:

- Opvolging van de actiepunten uit het rapport van 2016.
- Corrosie onder isolatie van leidingen.
- Noodplan locatie Beverwijk.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Alle actiepunten die zijn genoemd in het rapport van 2016 zijn door cluster IOW opgevolgd.
- Gasunie heeft een inspectieprogramma voor leidingen.
- Er is een werkinstructie vastgelegd voor het uitvoeren van inspecties.
- Het beoordelen van afwijkingen in leidingen gebeurt volgens vastgestelde criteria.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Cluster IOW moet installatiedelen die gevaarlijke stoffen bevatten, anders dan aardgas, voorzien van een gevaarssignalering.
- Cluster IOW moet voor de inspectie van geïsoleerde leidingen die in een gebouw liggen de eigen procedure volgen.
- Cluster IOW moet zich op de hoogte stellen van de inspectieresultaten van leidingen.
- Afwijkingen aan leidingen die tijdens eerdere inspecties zijn geconstateerd bij de eerstvolgende inspectie moeten extra worden gecontroleerd.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.