

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Swedish Match Lighters B.V. te A.H.G. Fokkerstraat 5, Assen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 12 februari 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Swedish Match Lighters B.V. (verder te noemen SML). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 februari 2020 en op 18 maart 2020 (telefonisch) bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is SML?

SML ontwerpt, ontwikkelt en produceert aanstekers, alsmede de afzonderlijke onderdelen hiervan. Deze aanstekers worden gevuld met een vloeibaar gas (propaan/butaan-mengsel). Het vloeibare gas wordt opgeslagen in twee ondergrondse tanks. De aanstekers worden opgeslagen in een magazijn en daarna gedistribueerd.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij SML de volgende onderdelen:

- De opvolging van bevindingen van de Brzo-inspectie in 2019.
- De controle op de exploitatie (werkvergunningen).
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.
- De planning voor noodsituaties.
- Explosieveiligheid (opslag aanstekers).

Resultaten

Wat was op orde?

- De opvolging van bevindingen 2019.
- De opvolging van de huidige procedure wijzigingen.

Wat waren de verbeterpunten?

- Veiligheidsstudies en de risicoanalysemethode duidelijker opnemen in de procedure voor het identificeren van zware ongevallen.
- Gevaren en risico's kunnen beter worden geïdentificeerd en beoordeeld bij wijzigingen en onderhoud.
- Het vastleggen van gegevens en de onderbouwingen van gemaakte keuzes, zoals bij een werkvergunning, wijziging of noodplan.
- Een procedure voor het identificeren van noodsituaties en een onderbouwing van de minimale sterkte van de noodorganisatie wordt gemist.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 4 overtredingen in categorie 2:

1. SML heeft een explosieveiligheidsdocument (EVD) dat niet volledig dan wel op alle punten juist is beoordeeld.
2. De huidige procedures voor het plannen en beheersen van wijzigingen zijn onvoldoende geschikt om de risico's op zware ongevallen te beoordelen.
3. SML heeft procedureel niet geborgd dat bij risicovolle werkzaamheden op een systematische wijze alle gevaren worden geïdentificeerd, de risico's worden beoordeeld en aantoonbaar de juiste maatregelen worden genomen.
4. SML heeft de maatregelen die in het explosieveiligheidsdocument zijn beschreven om veilig te kunnen werken in gebieden met explosiegevaar onvoldoende geïmplementeerd in haar werkinstructies.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.