

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Rubis Terminal B.V. te Welplaatweg 26, Botlek Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 4, 5 en 6 februari 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Rubis Terminal B.V. (verder te noemen Rubis). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 5 februari 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Rubis?

Rubis is een terminal voor de op- en overslag van vloeibare organische en anorganische chemicaliën en aardolieproducten.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Rubis de volgende onderdelen:

- Ageing;
- Alarm beheer;
- Veerveiligheden;
- Instabiele stoffen opslag;
- Management of Chance

Resultaten

Wat was op orde?

- Management of chance;
- Instabiele stoffen opslag;
- Veerveiligheden;

Wat waren de verbeterpunten?

- Stel een ontwerpfilosofie op voor alarmbeheer;
- Rubis dient meer inzicht in het alarmbeheer proces te krijgen;
- Bepaal een doelstelling voor het alarmbeheer;
- Borg de kennis en vaardigheden van alarmbeheer van operators door trainingen;
- Formuleer beleid voor mechanische vermoeiingen;
- Visuele inspectie van de leidingdoorvoeringen door damwanden vindt 3 maandelijks plaats aan de hand van een checklist. De checklist is op een tablet geïmplementeerd. De rapportage is door het inspectie team ingezien in het EAM (Maintenance management systeem), omdat het systeem opnieuw wordt ingericht is de checklist, die op de tablet staat, nog niet gekoppeld in het EAM.
- Rubis dient het afgesproken beleid betreffende goedkeuren en uitvoeren van een MOC na te komen en uit te voeren;
- De ibc's en vaten op het contractor terrein en de oude TL buizen dienen verwijderd te worden uit de inrichting;

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.