

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Reststoffenbewerkingsinstallatie NAM aan de Warvenweg 18 te Farmsum

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 12 maart 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Reststoffenbewerkingsinstallatie NAM (handelsnaam van NAM B.V. en verder aangehaald als NAM RBI). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 maart 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is NAM RBI?

De hoofdactiviteiten van de NAM RBI bestaan uit het bewerken van slib en het reinigen van materieel en materialen van activiteiten op andere locaties van NAM B.V. (verder te noemen NAM).

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij NAM RBI de volgende onderdelen:

- Opvolging van bevindingen van de voorgaande inspectie.
- Onderdelen en werking van het algemene beheerssysteem.
- De wijze waarop gevaren geïdentificeerd en beoordeeld worden.
- Veilige uitvoering van de werkzaamheden.
- Veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden met werkvergunningen.
- De wijze waarop wijzigingen worden behandeld.
- De naleving van de omgevingsvergunning.
- Het preventiebeleid zware ongevallen (PBZO-document).

Resultaten

Wat was op orde?

- Het doorvoeren van verbeteracties naar aanleiding van de rapportages uit 2019.
- Met procedures is vastgelegd dat voor het uitvoeren van HAZOP-veiligheidsstudies de juiste norm gebruikt wordt.
- Met het uitvoeren van een bewustwordingsprogramma rond blootstellingsgevaar en de introductie van een gesloten bemonsteringssysteem is er aandacht voor de veilige uitvoering van werkzaamheden.
- Alle voorzieningen en terreindelen zijn ordelijk en opgeruimd.
- Verstrekte werkvergunningen worden getoetst waarna eventueel bijgestuurd wordt en geconstateerde afwijkingen worden geregistreerd.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het gewijzigde PBZO-document moet nog geautoriseerd worden.
- In de instructies voor het werken met en volgens werkvergunningen, moet het toezicht op de werkplek, de frequentie daarvan en de registratie van alle toezichtsmomenten beter beschreven worden.
- Bij een wijziging zijn niet alle relevante zaken even goed uitgeschreven en beschouwd.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- Aan de noord-noordoost-zijde van de inrichting werd kwik en aardgascondensaat houdend slib opgeslagen. Dat de gewijzigde opslag van dit materiaal op deze locatie niet is toegestaan met de vigerende omgevingsvergunning en daarvan deel uitmakende (bijlagen van de) aanvraag is niet (h)erkend.
- Door aanpassing van de organisatiestructuur is diegene die feitelijk leiding geeft aan de inrichting gewijzigd. Van deze wijziging is door NAM RBI geen kennisgeving ingediend bij het bevoegd gezag.

Daarnaast constateerden de inspecteurs een verandering van (de werking van) de inrichting zonder dat daar een omgevingsvergunning voor is verleend of een vergunnings-/meldingsprocedure is gestart. Dit is een overtreding waarvoor separaat door het Wabo bevoegd gezag een handhavingstraject ingezet zal worden.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.