

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport van de inspectie bij Reststoffenbewerkingsinstallatie NAM aan de Warvenweg 18 te Farmsum

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 26 en 27 mei 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Reststoffenbewerkingsinstallatie NAM (verder te noemen RBI). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 27 mei 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is RBI?*

De hoofdactiviteiten van RBI bestaan uit het bewerken van slib en het reinigen van materieel en materialen van activiteiten op andere locaties van Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (verder te noemen NAM).

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij RBI de volgende onderdelen:

- De opvolging van bevindingen uit de inspectie in 2020.
- Aardbevingsbestendigheid.
- De wijze waarop RBI toezicht houdt op veiligheidsprestaties.
- De wijze waarop Interne audits worden uitgevoerd en geregistreerd.
- De wijze waarop het gevoerde beleid geanalyseerd en bijgesteld wordt.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De aardbevingsbestendigheid is in beeld gebracht en leidt niet tot verbetermaatregelen.
- De extra verificatie van de uitkomsten van het onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid is in een afrondende fase.
- De registratie van aardbevingen.
- De vastgestelde werkwijze om aardbevingsschade op te nemen.
- Het vigerende managementsysteem omvat de werking van een veiligheidsbeheerssysteem zoals bedoeld in het Brzo2015.
- De kwaliteitsbewaking van prestatie-indicatoren.
- De aantoonbare monitoring en rapportage van de veiligheidsprestatie met prestatie-indicatoren.
- De registratie en opvolging van aanbevelingen uit audits.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De openbare samenvatting over de aardbevingsbestendigheid moet nog gepubliceerd worden.

- Van de actiefkoolinstallatie moet de boutbevestiging nog geverifieerd worden.
- Het isolatiemateriaal om bevrozing te voorkomen van de slang om regenwater onder de tankopslag af te voeren moet hersteld worden.
- Door de problematiek rond Covid-19 is bij een tijdelijke wijziging afgeweken van de maximale installatieduur van 12 maanden.
- De beschouwing van het functioneren van het veiligheidsbeheerssysteem als onderdeel van het managementsysteem.
- Het volgen van de planning voor de beoordeling van het functioneren van het veiligheidsbeheerssysteem.
- De procedurele vastlegging van de herhaalde beoordeling van het veiligheidsbeheerssysteem en het preventiebeleid.
- De rapportage van de analyse en conclusie over functioneren van het veiligheidsbeheerssysteem en het preventiebeleid.

#### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- NAM kan niet aantonen dat bij RBI door de directie een met documenten onderbouwde analyse wordt uitgevoerd van het gevoerde (preventie)beleid en de (werking van) het veiligheidsbeheerssysteem, inclusief de bijwerking daarvan.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.