

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Slurink B.V.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publiek-vriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 3 juni 2015 controleerde een inspectieteam voor de eerste keer het bedrijf Slurink B.V.. Voorheen viel het bedrijf niet onder de werkingssfeer van het Brzo'99. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 3 juni 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. Hierbij was de directie niet aanwezig. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is Slurink B.V.?

Slurink B.V. (hierna Slurink) is een bedrijf met als hoofdactiviteit het in werking hebben van een bunkerstation voor het leveren van scheepsbrandstoffen aan de beroepsvaart.

Wat controleerden de inspecteurs?

Sinds kort valt het bedrijf onder de werkingssfeer van het Brzo'99. De eerste inspectie is een controle op welke elementen van het veiligheidsbeheerssysteem aanwezig zijn, dit betreft een zogenaamde initiële inspectie. Een initiële inspectie richt zich voornamelijk op het aanwezig zijn van procedures voor de beheersing van de veiligheid.

Resultaten

Wat was op orde

- Er is een veiligheidshandboek opgesteld waarin het beleid voor het voorkomen van zware ongevallen is beschreven.
- Er zijn werkinstructies voor de overslag activiteiten aanwezig;
- Er zijn voor een aantal functies functiebeschrijvingen opgesteld;
- Er is een noodplan opgesteld.

Overtredingen

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Overtredingen in categorie 3

Het inspectieteam constateerde 1 overtreding in deze categorie. Conform het Brzo'99 dient het bedrijf procedures op te stellen en toe te passen voor de diverse elementen van het veiligheidsbeheerssysteem. Deze procedures zijn niet opgesteld door het bedrijf. Hierdoor heeft Slurink niet alle maatregelen getroffen om een zwaar ongeval te voorkomen.

Eindoordeel

Bij Slurink B.V. is één overtreding aangetroffen.

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.