

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Slurink B.V. te Merwedestraat 48, Dordrecht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 1 september 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Slurink B.V. (verder te noemen Slurink). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 1 september 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Slurink?

Slurink is een bunkerstation voor het leveren van scheepsbrandstoffen aan de beroepsvaart.

Wat controleerden de inspecteurs?

Tijdens de controle is de aanwezigheid en de toepassing van het veiligheidsbeheerssysteem getoetst.

Resultaten

Geconstateerde overtredingen

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Categorie 3

Slurink heeft onvoldoende invulling gegeven aan de overtreding zoals geconstateerd in 2015 ten aanzien van het veiligheidsbeheerssysteem. In overeenstemming met de landelijke handhavingsstrategie zal de handhaving worden voortgezet.

Overige overtredingen

Er is door Slurink geen onderzoek verricht in welke mate de werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden. Dit is een overtreding van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Er is door Slurink een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Deze voldoet niet aan de vereisten zoals gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee nieuwe overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.