

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Arkema Vlissingen B.V. gelegen aan de Europaweg-Zuid 2 te Vlissingen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 28 mei, 4 en 5 juni 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Arkema Vlissingen B.V. (verder te noemen Arkema). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 juni 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Arkema?

Arkema is een bedrijf gevestigd in het Sloegebied, gemeente Vlissingen, dat chemische producten maakt.

De producten betreffen MBS co-polymeren, welke toegepast worden in de kunststofverwerkende industrie om de slagvastheid van kunststoffen te verhogen. De op het terrein aanwezige fabriek voor organotin-verbindingen is in september 2018 definitief uit bedrijf genomen en wordt gedemonteerd en verwijderd.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Arkema de volgende onderdelen:

- Status bevindingen vorige Brzo inspectie;
- Visuele inspectie;
- Opleiding en training van personeel;
- Het wijzigingsbeleid en de uitvoering ervan;
- Veroudering door vermoeiing;
- Passieve brandbeveiliging;
- De inventarisatie en beoordeling van drukapparatuur.

Resultaten

Wat was op orde?

- Opvolging acties bevindingen vorige Brzo inspectie;
- Opleidingsprogramma medewerkers;
- Het wijzigingsbeleid en de uitvoering ervan;
- De inventarisatie en beoordeling van drukapparatuur;
- De onderhoudsstrategie van mechanische vermoeiing bij pompen.

Wat waren de verbeterpunten?

- Beschrijving van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van medewerkers in opleiding;
- Onderzoeken ruimteventilatie in de preparatieruimte;
- Effectiviteit van de controlerondes waarbij zaken als beschadigde manometer, afzuiging en ontbreken van persoonlijke veiligheidsvoorzieningen bij acculaadstations worden onderkend;
- Bouten van flenzen moeten voldoende ver door de moer of inwendige draad gevoerd worden;

- Inventarisatie van, en bekendheid met, de aanwezige preventieve brandbescherming.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 3:

- Er werden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd zonder werkvergunning;
- De opslag van peroxide in PGS-15 magazijn A in plaats van de daarvoor bestemde PGS-8 opslag;
- De brandwerende scheidingswanden van de PGS-8 opslag steken niet boven de dakconstructie uit.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.

