

# Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Vopak Terminal Laurens haven

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Deze samenvatting heeft als doel om op publiek-vriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

## Inleiding

Op 4 en 11 maart 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 26 maart 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

### *Wat voor een bedrijf is Vopak Terminal Laurens haven?*

Het betreft een inrichting voor de opslag van gasolie en stookolie alsmede doorpompstation van minerale producten.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Vopak Terminal Laurens haven de volgende onderdelen:

- De ordelijkheid van het terrein en de installaties en de staat van onderhoud van het bedrijf.
- De getroffen maatregelen voor het beheersen van de brandveiligheid.
- Het veilig uitvoeren van laad- en loshandelingen en doorpompen van producten.

## Resultaten

Wat was op orde?

- De getroffen maatregelen voor het beheersen van de brandveiligheid.
- Het veilig uitvoeren van laad- en loshandelingen en doorpompen van producten.

*Verbeterpunten (geen overtredingen)*

- Uitvoeren van visuele controles van slangen

## Eindoordeel

Bij het bedrijf wordt, door goede uitvoering van de procedures, de veiligheid goed beheerst.

In de controlerondes kan meer aandacht besteed worden aan de housekeeping, zoals de aanwezigheid van weinig gebruikte slangen.

Vopak Terminal Laurens haven maakt organisatorisch en operationeel deel uit van Vopak Europoort. Procedures en werkwijzen zijn identiek en de beoordeling van de VBS-elementen is daardoor gelijk, op de operationele uitvoering na.

Gezien de geringe activiteiten en de aanwezigheid van slechts een operator is het risico beheerst middels de Vopak-procedures en -werkwijzen.

In dezelfde periode heeft een BRZO-inspectie plaatsgevonden bij Vopak Terminal Europoort.

De bevindingen in de BRZO-rapportage van Vopak Terminal Europoort zijn daardoor ook representatief voor Vopak Terminal Laurens haven.

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs bij Vopak Terminal Laurens haven geen overtredingen geconstateerd. Als de inspecteurs ook verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.