

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Teijin Aramid B.V. Delfzijl te Oosterhorn 6, Farmsum

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 29 oktober 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Teijin Aramid B.V. Delfzijl (verder te noemen Teijin). In verband met de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19 heeft deze inspectie op de volgende wijze plaatsgevonden. Allereerst heeft Teijin op verzoek van het inspectieteam de relevante documenten toegestuurd. Op basis van deze informatie heeft het team enkele verdiepende vragen naar Teijin gestuurd. De antwoorden van Teijin vormden de basis voor een interview op afstand via videoconferentie op 29 oktober 2020. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 29 oktober 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf via videoconferentie.

Wat voor een bedrijf is Teijin?

Teijin houdt zich bezig met de productie van de basisgrondstof (het polymeer) voor een supersterke kunstvezel: Twaron. Deze vezel is vijf keer lichter en sterker dan staal.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Teijin de volgende onderdelen:

- Opvolging van bevindingen van de inspectie in 2019.
- Wat is vastgelegd hoe op noodsituaties wordt gereageerd en hoe noodsituaties worden geïdentificeerd.
- Veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden in gebieden waar sprake kan zijn van een explosieve atmosfeer.

Resultaten

Wat was op orde?

- De opvolging van bevindingen van de inspectie in 2019.
- Het vastleggen van de manier waarop op noodsituaties wordt gereageerd (bedrijfsnoodplan).
- Dat voor de ploegbezetting rekening wordt gehouden met noodsituaties en het veilig stellen van de fabriek.
- In het reguliere opleidingstraject rekening wordt gehouden met noodsituaties.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

- Teijin heeft in haar veiligheidsbeheerssysteem onvoldoende geborgd dat er effectieve en doelmatige maatregelen getroffen worden bij werkzaamheden om een explosie te voorkomen.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- Teijin heeft geen procedure voor het systematisch identificeren van de noodsituaties.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.