



Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

INSPECTIERAPPORT

Vitesse Logistics

Venlo

Inspectiedag 13 november 2018

Datum definitief rapport: 11 januari 2019

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vitesse Logistics te Columbusweg 24, Venlo

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 13 november 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Vitesse Logistics (verder te noemen Vitesse). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 december 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Vitesse?

De hoofdactiviteit van Vitesse Logistics is de op- en overslag van producten, voornamelijk micro-voedingsstoffen. In de gebouwen worden brandbare vloeistoffen en giftige, bijtende en milieugevaarlijk stoffen opgeslagen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Vitesse de volgende onderdelen:

- het PBZO-document;
- VBS element iii: controle op de exploitatie;
- VBS element iv: de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen;
- Ageing algemeen.

Resultaten

Wat was op orde?

- De actiepunten uit de vorige inspectie zijn opgepakt;
- het PBZO document beschrijft de onderwerpen die in het Brzo 2015 en het Rrzo zijn vermeld;
- het onderhoud van veiligheidskritische apparatuur is vastgelegd in beleid en procedure;
- het onderhoud van veiligheidskritische apparatuur wordt bijgehouden met een geschikt onderhoudsmanagementsysteem;
- het onderhoud van veiligheidskritische apparatuur is aantoonbaar uitgevoerd;
- voor werkvergunningen is een geschikte procedure opgesteld en er wordt gehandeld volgens de procedure;
- de MOC procedure en de bijbehorende formulieren zijn goed gedocumenteerd;
- er is een actuele lijst van afgehandelde en openstaande MOC's;
- de inventarisatie van Ageïng onderdelen en de documentatie ervan in de lijst van onderhoud, keuringen en inspecties;
- de planning en uitvoering van het onderhoud en de keuringen.

Wat waren de verbeterpunten?

- Een aantal onderwerpen uit het Pbzo document kunnen verder uitgewerkt of verduidelijkt worden;
- de MOC-procedure en formulier aanpassen zodat alle te doorlopen stappen kunnen worden vastgelegd;
- het beleid ten aanzien van Ageïng beschrijven in het Pbzo document;
- uitvoeren van trendanalyse op Ageïng aspecten;

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.