

BR ZO+



Naam: Sitech Services B.V. (Sitech OBL)
Plaats: Geleen
Inspectiedag: 13 december 2021
Definitief rapport: 10 januari 2022

INSPECTIERAPPORT

CHEMELOT Sitech Services B.V.

Geleen

Inspectiedag: 13 december 2021

Datum definitief rapport: 10 januari 2022

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij CHEMELOT Sitech Services B.V. te Koestraat 1, Geleen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 13 december 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf CHEMELOT Sitech Services B.V. (verder te noemen Sitech OBL). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 7 januari 2022 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Sitech OBL?

Sitech OBL voert de spoorwegactiviteiten Outside Battery Limit (OBL) uit van de site users op de locatie Site Chemelot. Dit betreft met name de rangeerhandelingen met treinen en wagons binnen de spooraansluiting op de site Chemelot binnen het netwerk van sporen van en naar goederenterminals (verladingen) van site users.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Sitech OBL de volgende onderdelen: Opvolging van de actiepunten vanuit de voorgaande inspectie (PDCA-cyclus), VBS i (De organisatie en het personeel), VBS vi (Het toezicht op de prestaties) en VBS vii (Controle en analyse).

Resultaten

Wat was op orde?

PDCA-Cyclus: Sitech OBL heeft de actiepunten vanuit de voorgaande inspectie op een passende wijze opgepakt.

VBS i: Organisatie structuur is actueel en duidelijk vormgegeven. Opleidingen en trainingen zijn gestructureerd en aantoonbaar vastgelegd. Er wordt op een passende wijze gecommuniceerd over veiligheid.

VBS vi: Incidenten worden op een passende wijze geëvalueerd en gemonitord. De uitgevoerde evaluaties en de hieruit voortkomende actiepunten hebben de afgelopen jaren geleid tot een geleidelijke reductie van het aantal incidenten.

VBS vii: Interne audits en de managementreview worden op een passende manier uitgevoerd, er wordt gefundeerd afgeweken van de standaard procedures van Sitech. Dit wordt als passend gezien vanwege de bedrijfsvoering.

Wat waren de verbeterpunten?

De verbeterpunten m.b.t. VBS vii zijn:

- Indien afgeweken wordt van de standaard procedure van Sitech, leg dit dan formeel vast in aanvullende documenten;

- Monitor op een passende wijze de voortgang van de acties uit audits en de managementreview.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.