

BR ZO+



Naam: CHEMELOT Borealis Plastomers B.V.
Plaats: Geleen
Inspectiedagen: 25 september en 29 oktober 2020
Close out: 17 november 2020
Definitief rapport: 26 november 2020



INSPECTIERAPPORT

CHEMELOT Borealis Plastomers B.V.

Geleen

Inspectiedagen 25 september (onaangekondigd) en 29 oktober 2020

Datum definitief rapport: 26 november 2020



Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij CHEMELOT Borealis Plastomers B.V. te Koolwaterstofstraat 1, Geleen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 25 september (onaangekondigd) en 29 oktober controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf CHEMELOT Borealis Plastomers B.V. (verder te noemen Borealis). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 17 november 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Borealis?

Borealis is een producent van polyethyleen. Ten behoeve van deze productie beschikt Borealis over 2 productiestraten.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Borealis de volgende onderdelen:

- Zijn de actiepunten die zijn vastgesteld tijdens de inspectie van 2019 voldoende opgevolgd?
- Zijn de maatregelen van bekende scenario's van zware ongevallen daadwerkelijk aanwezig en afdoende?
- Controleert en verbetert Borealis haar veiligheidsbeheerssysteem regelmatig en systematisch?
- Neemt Borealis voldoende maatregelen om ontsteking van explosieve atmosferen te voorkomen?

Resultaten

Wat was op orde?

- De meeste actiepunten van de inspectie in 2018 zijn voldoende opgevolgd.
- Het werkvergunning systeem voor eigen- en ingehuurd personeel is goed opgezet en wordt goed toegepast.
- De uitgewerkte scenario's voor zware ongevallen laten goed zien welke risico's zijn onderkend en hoe zij worden beheerst.
- De maatregelen van? de geïnspecteerde scenario's voor zware ongevallen zijn aanwezig en worden goed onderhouden.
- De uitvoering van interne audits en een jaarlijkse directiebeoordeling zijn goed procedureel vastgelegd.
- De gevaren van explosieve atmosferen zijn in het geheel beoordeeld en goed vastgelegd in een explosie veiligheidsdocument.

Wat waren de verbeterpunten?

- De overdracht van vergunningsplichtige werkzaamheden bij een ploegwisseling is onvoldoende specifiek beschreven.
- in de fabriek zijn veiligheidsmaatregelen aanwezig die niet genoemd worden in het overzicht van scenario's met tegenmaatregelen in het veiligheidsrapport.
- Borealis moet beter zorgen dat de gedurende het voorgaande jaar ingezette verbeteracties meegenomen worden in de directiebeoordeling.



- In de directiebeoordeling moeten de bevindingen van de interne audits meegenomen worden.
- Vanuit de directiebeoordeling moet een uitspraak gedaan worden over de doeltreffendheid van de informatie, waaronder de prestatie indicatoren.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 3:

- Op plaatsen waar gevaar is voor explosies wordt mobiele apparatuur gebruikt die ontsteking kan veroorzaken terwijl onvoldoende beoordeeld is welke maatregelen nodig zijn om dit veilig te kunnen doen.
- De aanwezige explosieveilige apparatuur wordt onvoldoende geïnspecteerd en onderhouden waardoor tekortkomingen niet tijdig worden opgemerkt en verholpen.
- Bepaalde, sinds 2016 voor keuring aangewezen drukapparatuur, is nog niet gekeurd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.

