

# **INSPECTIERAPPORT**

**Everris International b.v.**

Heerlen

**Inspectiedagen 14 en 19 september 2016**

Datum definitief rapport: 14 oktober 2016

# Samenvatting Brzo-inspectie bij Everris International B.V.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 14 en 19 september 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio Zuid-Limburg het bedrijf Everris International b.v. (verder te noemen Everris). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 4 oktober 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Everris?*

Everris International B.V. is onderdeel van ICL Specialty Fertilizers. Op de locatie in Heerlen, waar dit inspectierapport betrekking op heeft, wordt kunstmest voorzien van coating, gemengd en/of verlijmd en vervolgens verpakt in papieren of plastic zakken en/of kartonnen dozen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Everris de volgende onderdelen:

- de wijze waarop de actiepunten uit de vorige inspectie zijn opgevolgd
- de wijze waarop bij het bedrijf wordt omgegaan met materiële en personele wijzigingen
- hoe men leert van incidenten
- op welke wijze de gevaren met het werken met de gevaarlijke stof MDI zijn beoordeeld en welke maatregelen men heeft getroffen
- hoe het bedrijf omgaat met werkdruk

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- de actiepunten uit de voorgaande Brzo-inspectie zijn afdoende opgevolgd
- de procedures voor het melden en onderzoeken van incidenten zijn passend en worden aantoonbaar toegepast
- de gevaren voor het werken met MDI zijn geïdentificeerd en hiervoor zijn de juiste maatregelen getroffen
  - die vervolgens goed worden onderhouden
- er wordt voldoende aandacht besteed aan het verminderen van de werkdruk

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- het wegwerken van de administratieve achterstand bij de afhandeling van uitgevoerde wijzigingen
- een breder basis te leggen voor het bepalen van gevaren van stoffen
- de werkdruk blijven monitoren

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

1. De tekeningen van de installaties, de zogenaamde P&ID's zijn niet actueel en volledig. Daarnaast heeft Everris onvoldoende geborgd dat P&ID's actueel zijn en blijven.
2. Niet voor alle wijzigingen die onder de wijzigingsprocedure (MoC) vallen wordt een MoC-traject opgestart. Voor wijzigingen die wel als MoC gedefinieerd zijn, worden niet alle stappen aantoonbaar consequent doorlopen.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.