

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Diergaarde Beheer B.V. te Latexweg 10, Amsterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

In de periode augustus en september 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Diergaarde Beheer B.V. (verder te noemen Diergaarde). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 oktober 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

*Deze inspectie is vanwege de COVID-19 maatregelen in aangepaste vorm uitgevoerd. Een drietal inspecteurs van het inspectieteam zijn op 25 augustus ter plaatse geweest voor het onderwerp "De wijze van opslag van gevaarlijke stoffen in de nieuwe PGS 15 loods". Het inspectieteam heeft een documentenreview uitgevoerd op een aantal geselecteerde onderwerpen. Diergaarde werd verzocht documenten op te sturen. Aan de hand hiervan zijn vragenlijsten opgesteld door het inspectieteam die door Diergaarde zijn uitgezocht en beantwoord.*

### *Wat voor een bedrijf is Diergaarde?*

Diergaarde is een bedrijf dat gevaarlijke stoffen op- en overslaat in bulk en emballage. Daarnaast worden andere goederen, geen gevaarlijke stof zijnde, herverpakt en doorgezet naar klanten.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Diergaarde de volgende onderdelen:

- Opleidingen en trainingen in het kader van veiligheid;
- Controle op de maximale hoeveelheden gevaarlijke stoffen op de inrichting;
- De procedure voor het uitvoeren van audits;
- De procedure van de jaarlijkse directiebeoordeling;
- Domino-effecten door in elkaars nabijheid liggende Brzo-inrichtingen;
- De bedrijfsnoodorganisatie en het bedrijfsnoodplan;
- De wijze van opslag van gevaarlijke stoffen in de nieuwe PGS 15 loods;

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De overtredingen die door de Inspectie SZW werden geconstateerd tijdens de Brzo-inspectie 2019, zijn door Diergaarde beëindigd binnen de gestelde termijnen;
- Diergaarde heeft de vereiste opleidingen, die voortkomen vanuit twee genoemde veiligheidsstudies, laten volgen;
- De opleidingsvereiste voor (onder)aannemers, de instructie veilig werken, is geïmplementeerd;
- Het bedrijfsnoodplan voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in bijlage IV van de Seveso III Richtlijn;

- Werknemers met een functie in de bedrijfsnoodorganisatie worden conform de eisen uit het bedrijfsnoodplan opgeleid en getraind;
- De voorwaarde voor het uitvoeren van audits op de effectiviteit van het preventiebeleid zware ongevallen (Pbzo) en het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) is procedureel vastgelegd;
- Procedureel is vastgelegd aan welke eisen de jaarlijkse directiebeoordeling moet voldoen;

#### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De opleidingen / kwalificaties die vereist zijn, moeten opgenomen worden in het opleidingsplan;
- Er moet voor worden gezorgd dat alle personeelsleden tijdig herhaling van de voor hun geldende opleiding volgen opdat zij getraind blijven de veiligheidstaken op een juiste wijze kunnen uitvoeren;
- Er moet voor worden gezorgd dat de BHV-medewerkers voldoen aan de door Diergaarde vastgestelde opleidingseisen;
- Het eigen beleid, met betrekking tot het actueel houden van het bedrijfsnoodplan, moet beter gevolgd worden;
- Procedureel moet worden geborgd binnen welke termijn het gehele VBS moet worden geauditeerd;
- Er moet onderzocht en vastgelegd worden welke kennis en ervaring auditoren minimaal moeten hebben om audits op het Pbzo en VBS te mogen uitvoeren;
- De effectiviteit van de veiligheidsmaatregelen in de nieuwe PGS 15 loodsen moet beter worden bewaakt;
- De maximale hoogte moet worden vastgesteld tot waar losstaande UN-verpakking mogen worden opgeslagen en waarboven UN-verpakkingen adequaat vastgezet moeten worden;

#### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 3:

- Diergaarde heeft tot op heden geen contact opgenomen met de veroorzakende domino-inrichting om gegevens te kunnen uitwisselen die noodzakelijk zijn om rekening te houden met de aard en de omvang van het risico van een zwaar ongeval, ten behoeve van het preventiebeleid voor zware ongevallen, en het veiligheidsbeheerssysteem.
- In de directiebeoordeling 2018 en 2019 is de beoordeling niet per VBS-element vastgelegd en heeft het overgrote deel van de gerapporteerde doelstellingen geen relatie met de VBS-elementen. Doordat de VBS-elementen niet afzonderlijk zijn beoordeeld en doordat de doelstellingen in de directiebeoordeling 2018 en 2019 onvoldoende specifiek zijn afgestemd op de VBS-elementen, heeft Diergaarde niet inzichtelijk in hoeverre het VBS invulling geeft aan de doelstellingen die zijn opgenomen in Pbzo.
- Diergaarde heeft een in twee stukken gebroken brandklep in gevaarlijke stoffen loods L niet opgemerkt tijdens controlerondes. De brandklep maakt onderdeel uit van de brandwerende buitenschil van de opslagloods, waardoor deze niet langer volledig intact is.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde herstelltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.