

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Oiltanking Amsterdam B.V. te Heining 100, Amsterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 7, 8 en 9 maart 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Oiltanking Amsterdam B.V. (verder te noemen Oiltanking). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 maart 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Oiltanking?

Oiltanking heeft diverse opslagtanks welke worden verhuurd voor de opslag van brandbare vloeistoffen en melasse. De aan- en afvoer gaat voornamelijk per schip.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Oiltanking de volgende onderdelen:

- De opvolging van de actiepunten uit het BRZO-inspectierapport 2017;
- Het toetsen van de kennis van veiligheidskritische procedures en instructies bij de eigen werknemers;
- De risico's van afstroming naar het oppervlaktewater van milieugevaarlijke stoffen;
- De geschiktheid van de procedure voor het beheersen van wijzigingen;
- De uitvoering van ongevalsonderzoek;
- De controle en analyse van het preventiebeleid zware ongevallen en het veiligheidsbeheerssysteem.

Resultaten

Wat was op orde?

- De opvolging van de actiepunten bedrijf uit het BRZO-inspectierapport 2017;
- Het toetsen van de kennis van veiligheidskritische procedures en instructies bij de eigen werknemers;
- De genomen beheersmaatregelen voor het voorkomen van afstroming van gevaarlijke stoffen naar het oppervlaktewater komen overeen met de genoemde beheersmaatregelen in de milieurisico-analyse(MRA);

Wat waren de verbeterpunten?

- De checklisten "smeren en inspectie laadarmen", calamiteitenafsluiters en de MRA zijn onvoldoende geborgd in het VBS.
- Oiltanking moet andere werkgevers die binnen haar inrichting werkzaamheden uitvoeren in kennis stellen dat het Brzo2015 ook op hen van toepassing is.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een

zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 2:

- De inschatting van de ernst van een ongeval met butaan is onjuist ingeschat en onvoldoende onderzocht;
- In de procedure hoe omgegaan moet worden met wijzigingen is onvoldoende vastgelegd wat de criteria zijn waarop keuzes gemaakt moeten worden

Het inspectieteam constateerde 4 overtredingen in categorie 3:

- Een ongeval met butaan is niet gemeld bij de overheidssdiensten;
- De auditprocedure en het preventiebeleid zware ongevallen met betrekking tot het jaarlijks uitvoeren van interne audits en een managementsreview worden niet nageleefd;
- De auditprocedure zorgt er niet voor dat de uitwerking van het Pbzo in het VBS wordt gecontroleerd;
- In de procedure management review zijn de resultaten van de audits niet als input opgenomen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs zes overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.