

INSPECTIERAPPORT

SC Johnson Europlant B.V.

Mijdrecht

Inspectiedagen 30 september en 7 oktober 2020

Datum definitief rapport: **14 december 2020**

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij SC Johnson Europlant B.V. te Groot Mijdrechtstraat 81, Mijdrecht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 30 september en 7 oktober 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf SC Johnson Europlant B.V. (verder te noemen Johnson). Vanwege de maatregelen vanuit de overheid en het bedrijf, om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, is de Brzo-inspectie uitgevoerd met een aantal beperkingen.

Fysiek overleg met niet meer dan vier personen op voldoende afstand (minimaal 1,5 m), andere functionarissen waren beschikbaar via een video/audio verbinding. Het bedrijf heeft hierin goed kunnen faciliteren.

De resultaten zijn op hoofdlijnen in kaart gebracht en op 9 november 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Johnson?

Bij Johnson te Mijdrecht vindt productie plaats van reinigings- en onderhoudsmiddelen voor huishoudelijke- en industriële doeleinden, luchtverfrissers, bestrijdings- en afweermiddelen voor insecten, et cetera in vloeibare- (inclusief gel), vaste- en aerosol vorm. De producten worden in consumentenverpakkingen afgevuld en verpakt dan wel als bulk afgevoerd.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Johnson de volgende onderdelen:

- De wijze waarop Johnson opvolging heeft gegeven aan de actiepunten van de voorgaande Brzo-inspectie.
- De controle op de exploitatie en specifiek hierin het omgaan met werkvergunningen.
- Visuele inspectie op het bedrijfsterrein met bijzonder aandacht voor de LPG opslag- en verlaadinstallatie.
- Verificatie van uitgangspunten QRA en daarmee samenhangend inspectie en onderhoud van de LPG opslag- en verlaadinstallatie. QRA staat hier voor Quantitative Risk Assessment of ook wel de Kwantitatieve risico analyse.
- De lijsten met gevaarlijke stoffen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Van de bij de Brzo-inspectie in 2019 geconstateerde overtredingen is bij nacontrole geconstateerd dat deze in orde zijn gebracht.
- De procedure voor het verlenen van de veiligwerkvergunningen en de toepassing daarvan.
- Inspectie, onderhoud en administratie van veiligheden op de LPG-installatie.
- Versie beheer van het Veiligheidsrapport samenhangend met de stoffenboekhouding.
- Toegangsprocedure LPG tankauto en de rol van de portier daarin.
- De algehele visuele staat van onderhoud van de LPG opslag- en verlaadinstallatie.

Wat waren de verbeterpunten?

- Een korte beschrijving van de ingezette acties binnen het gebruikte monitoring systeem 'Entropy'.
- Beschrijving van de ingezette acties en maatregelen vanwege een, door COVID-19, uitgestelde inspectie van de sprinklerinstallatie.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3:

- Johnson heeft niet een procedurele borging kunnen tonen binnen het veiligheidsbeheerssysteem op inspectie en onderhoudsaspecten, een en ander in relatie tot de sprinklerinstallatie boven en de blusmonitor nabij het LPG verlaadstation.
- Johnson heeft de stoffenlijst voor hulpverleningsdiensten van de overheid niet voldoende toegankelijk en volledig gemaakt.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie.

De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.