

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij VDL Weweler te Ecofactorij 10, Apeldoorn

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 13 maart 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf VDL Weweler (verder te noemen VDL). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 maart 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is VDL?

VDL is een bedrijf waar metalen veren voor grote voertuigen zoals vrachtwagens, opleggers etc. worden gemaakt. De veren worden behandeld in gasovens en zoutbaden. In de zoutbaden bevinden zich gevaarlijke stoffen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij VDL de volgende onderdelen:

- opvolging van de bevindingen 2015, 2016 en 2017;
- de uitvoering van de interne audits (controle) en
- het oordeel van het management over het functioneren en de effectiviteit van het preventiebeleid en het veiligheidsbeheerssysteem (analyse en managementreview).

Resultaten

Wat was op orde?

- In de fabriek wordt netjes gewerkt.
- Er is een methode om de bevindingen van voorgaande inspecties op te volgen.
- Er is een procedure en werkmethode die het management naar de prestaties of resultaten van het veiligheidsbeheerssysteem laat kijken.

Wat waren de verbeterpunten?

- Er is nog steeds niet geborgd dat bevindingen van voorgaande inspecties worden opgevolgd. Dit komt doordat de manier van werken met actielijst niet is vastgelegd.
- Bij de uitgevoerde audits wordt niet onderzocht of het veiligheidsbeheerssysteem of de onderdelen daarvan goed werken.
- De managementreview bevat geen uitspraak over het functioneren van het veiligheidsbeheerssysteem zelf.
- Met de uitgevoerde managementreview wordt niet de effectiviteit van het preventiebeleid gemeten en wordt het beleid (als dat nodig is) niet aangepast op basis van de resultaten.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een

zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde één overtredingen in categorie 3:
Het toepassen van deze procedures leidt niet tot een systematische periodieke beoordeling van het preventiebeleid en de doeltreffendheid en de deugdelijkheid van het VBS.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.