

## Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Liquid Handling & Storage B.V. te Petroleumhavenweg 23, Amsterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

### Algemene informatie

#### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

#### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

#### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

### Inleiding

Op 25 augustus, 6 en 7 september 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en het bevoegd gezag Wvr (de veiligheidsregio) het bedrijf Liquid Handling & Storage B.V. (verder te noemen LH&S). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 7 september 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

#### *Wat voor een bedrijf is LH&S?*

LH&S is een bedrijf voor het op- en overslaan van gevaarlijke vloeistoffen. Ze vullen vanuit tankwagens kleinere verpakkingen zoals drums, Inter Bulk Containers (IBC's) en jerrycans af. De gevaarlijke vloeistoffen worden opgeslagen in verschillende opslagvoorzieningen.

In september 2015 is LH&S in het kader van de Brzo wetgeving voor het eerst geïnspecteerd. LH&S was toen nog niet volledig operationeel. Vanaf eind oktober 2015 was de nieuwbouw van de opslagvoorzieningen zover gereed dat deze geleidelijk in gebruik zijn genomen. Vanaf april 2016 zijn de kantoren afgebouwd en gefaseerd in gebruik genomen.

#### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij LH&S de volgende onderdelen:

- Hoe heeft LH&S opvolging gegeven aan de verbeter- en/of actiepunten uit de voorgaande Brzo-inspectie?
- Hoe heeft LH&S geregeld dat veiligheid gerelateerde onderwerpen, zoals opleidingen ook in de organisatie en bij het personeel voldoende aandacht krijgen?
- Heeft LH&S alle mogelijke risico's op een zwaar ongeval, met gevaarlijke stoffen, op hun inrichting geïdentificeerd en beoordeeld?
- Houdt LH&S voldoende rekening met de mogelijke ongeval scenario's op hun inrichting?
- Hoe heeft LH&S geregeld dat de bedrijfsvoering veilig plaats vindt?
- Is de bedrijfsnoodorganisatie van LH&S voldoende voorbereid op mogelijke ongewenste voorvallen?
- Heeft LH&S een geschikte lijst van de aanwezige gevaarlijke stoffen.

### Resultaten

#### *Wat was op orde?*

- LH&S heeft de punten uit de inspectie van 2015 gedeeltelijk afgehandeld.
- De nieuwbouw van het bedrijf is functioneel en doordacht opgezet. De inrichting ziet er netjes en opgeruimd uit.

*Wat waren de verbeterpunten?*

- LH&S dient zich te verbeteren aan de eisen, die worden gesteld in de Brzo-wetgeving. Het **Brzo inspectie**team had verwacht dat na de eerste inspectie in 2015 het bedrijf zich meer had verbeterd dan nu is geconstateerd.
- Het identificeren van de gevaren had uitgebreider **gekund** en meer uitgewerkt moeten zijn.
- De bedrijfsvoering op **het** gebied van (arbeids)veiligheid en milieu is onvoldoende en moet verbeteren.
- Procedures, werkinstructies, en daarmee **aan**verwante documenten zijn niet op elkaar afgestemd, hebben onvoldoende kwaliteit en worden vaak niet opgevolgd en toegepast.
- **De lijst van de gevaarlijke stoffen is niet duidelijk opgesteld.**
- De regels omtrent het parkeren van voertuigen met gevaarlijke stoffen worden onvoldoende nageleefd.
- De vulinstallatie en afzuiging is niet volgens de stand der techniek.

**Met opmerkingen [R1]:** Zie opmerking onder O-19

**Verwijderd:** voor de hulpverleningsdiensten

Het inspectieteam constateert dat LH&S onvoldoende aandacht besteedt aan hetgeen het **Brzo** van een bedrijf verwacht. **Dit** moet verbeteren. Gelet op de resultaten van de inspectie scoort LH&S, op grond van de beoordelingsgrondslag van de VBS elementen, over **het** algemeen "Matig". **Dit is de één** na laagste score.

**Verwijderd:** RZO

**Verwijderd:** en

**Verwijderd:** over

**Verwijderd:** ee

**Verwijderd:** de

*Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam heeft overtredingen van het **Brzo**, 2015, de arbeidsomstandighedenwet en **de** voorschriften van de Wabo vergunning geconstateerd.

**Verwijderd:** RZO

Het inspectieteam constateerde **één** overtreding in categorie 1:

LH&S maakt gebruik van een mobiele verpompinstallatie voor het verpompen van brandbare en licht ontvlambare vloeistoffen die niet geschikt is volgens de geldende richtlijnen. Het verpompen van brandbare en licht ontvlambare vloeistoffen is tijdens de inspectie stilgelegd totdat aantoonbaar is dat de installatie wel geschikt is.

**Verwijderd:** ee

Het inspectieteam constateerde **viftien** overtredingen in categorie 2.

- In de loods komen stapelhoogtes van 4 à 5 hoog voor, waarvan niet kon worden aangetoond dat de tussenliggende pallets en verpakkingsmaterialen de belasting aankonden.
- Het overdragen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij vacante functies is niet vastgelegd.
- Een risico-inventarisatie is niet gebaseerd op de actuele bedrijfssituatie. De RI&E en het bijbehorende plan van aanpak is niet geactualiseerd.
- Er is niet geborgd dat er voldoende bedrijfshulpverleners binnen de inrichting aanwezig zijn. Tevens is het bedrijfsnoodplan tot op heden nog niet beoefend en geëvalueerd met een reëel ongevalsscenario.
- Bij het accepteren van gevaarlijke stoffen wordt niet naar de gevaarseigenschappen van de stoffen gekeken. Hiervan is de procedure reeds aangepast en de overtreding opgelost.
- De in de milieuvergunning genoemde scenario's zijn herkenbaar uitgewerkt in de verschillende documenten, waaronder het bedrijfsnoodplan.
- Het parkeerplan is niet opgenomen in het bedrijfsnoodplan en de regels voor het parkeren van vracht- en tankwagens zijn niet vastgelegd.
- De opstelling van tankwagens correspondeert niet met het parkeerplan.
- De opstelplaatsen zijn niet voorzien van een duidelijk en uniek kenmerk.
- Er is spoorvorming in het wegdek van de opstelplaatsen, waardoor er mogelijk bij lekkage vloeistof onder de tankwagen blijft staan.
- De stand van een afsluiter in riool niet zichtbaar. (direct verholpen).
- Straatkolken in het terrein liggen in een kuil en er zijn geen absorptiemiddelen direct voorhanden, hierdoor kan men niet direct maatregelen nemen bij een mogelijke lekkage.
- Er ontbreken draagbare blusmiddelen in de nieuwe opslagvoorzieningen.

**Verwijderd:** 15

- Het beschikbaar hebben van een vrachtwagentrekker met chauffeur buiten werktijd is niet geborgd.
- Lijst van gevaarlijke stoffen is niet duidelijk.

Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in categorie 3.

- Onvoldoende direct aantoonbaar zijn de gevolgde opleidingen en trainingen van het eigen en ingehuurde personeel.
- Trainingen en procedures schrijven de verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen voor die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet altijd worden opgevolgd.
- Er is geen actuele rioleringsstekening.

Verwijderd: 3

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs negentien overtredingen geconstateerd. LH&S moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van LH&S dat zij die uitvoert.

Verwijderd: het

LH&S moet voor de volgende inspectie duidelijk meer aandacht besteden aan het Brzo, 2015 en zal moeten aantonen dat ze de bedrijfsvoering en het VBS duidelijk hebben verbeterd.

Verwijderd: RZO

Verwijderd:

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of LH&S noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.