

INSPECTIERAPPORT

Liquid Handling & Storage B.V.

Amsterdam

Inspectiedagen 7 en 8 september 2017

Datum definitief rapport: 19-10-2017

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Liquid Handling & Storage B.V. te Petroleumhavenweg 23, Amsterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 7 en 8 september 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteits-beheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Liquid Handling & Storage B.V. (verder te noemen LH&S). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 8 september 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is LH&S?

LH&S is een bedrijf voor het op- en overslaan van gevaarlijke vloeistoffen. LH&S vult vanuit tankwagens kleinere verpakkingen zoals drums, Inter Bulk Containers (IBC's) en jerrycans af. De gevaarlijke vloeistoffen worden opgeslagen in verschillende opslagvoorzieningen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij LH&S de volgende onderdelen:

- De manier waarop LH&S de actiepunten uit voorgaande Brzo-inspecties heeft opgevolgd.
- Het beleid van LH&S inzake het landelijke thema 'Ageing' (veroudering), dat wil zeggen de staat en functionaliteit van onder andere installaties en hoe dat verandert in de tijd.
- De manier waarop LH&S gevaarlijke stoffen in de opslagloodsen voor gevaarlijke stoffen opslaat en de staat van de daar aanwezige brandwerende voorzieningen.
- De wijze waarop LH&S handelt bij wijzigingen.
- Hoe LH&S voorkomt dat bij calamiteiten gevaarlijke stoffen in het hemelwaterriool kunnen komen.
- De wijze waarop LH&S ervoor zorgt dat alle actiepunten juist en op tijd opgevolgd worden.
- De manier waarop LH&S haar veiligheidsprestaties nagaat en registreert.
- De wijze waarop LH&S interne audits uitvoert.
- De manier waarop de directie van LH&S het veiligheidsbeleid met behulp van de directiebeoordeling beoordeelt en corrigerende maatregelen treft.

Resultaten

Wat was op orde?

- De veiligheidsbewustzijn van LH&S is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren.
- LH&S heeft aan alle actiepunten uit de voorgaande Brzo-inspecties een aantoonbare opvolging gegeven.
- De opslag van gevaarlijke stoffen in de opslagloodsen vindt over het algemeen ordelijk plaats.
- LH&S heeft duidelijk beschreven hoe gehandeld wordt bij wijzigingen.
- LH&S heeft de oude niet goed functionerende rioolafsluiter van het hemelwaterriool vervangen door een nieuwe afsluiter.
- LH&S maakt gebruik van een actiepuntenlijst voor het opvolgen van actiepunten.
- LH&S beoordeelt met behulp van een directiebeoordeling 1 keer per jaar haar veiligheidsbeleid en registreert de hieruit voortkomende corrigerende maatregelen.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het op de juiste wijze plaatsen van vaten en pallets op de stellingen in de opslagloodsen.
- Het op elkaar afstemmen van verschillende documenten ten behoeve van het afhandelen van wijzigingen.
- Het borgen dat de handmatige afsluiter naar het hemelwaterriool de juiste stand heeft zowel binnen als buiten werktijd.
- Het invullen en gebruik van de actiepuntenlijst en het toezicht hierop. De invulcriteria voor de actiepuntenlijst vast te leggen.
- Het borgen dat de interne audits op een onafhankelijke en objectieve wijze uitgevoerd worden.
- Het borgen dat veiligheidsgelateerde onderwerpen deel uitmaken van de evaluatie en beoordeling van het veiligheidsbeleid in de directiebeoordeling.
- Het opvolgen van bedrijfseigen procedures ten aanzien van beoordeling van het veiligheidsbeleid en van het veiligheids-jaarplan.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 5 overtredingen in categorie 3:

1. LH&S heeft geen beleid opgesteld ten aanzien van de staat van de gebruikte apparatuur in relatie met het ouder worden van de apparatuur en het gebruik ervan (Ageing/ veroudering).
2. Niet alle brandwerende voorzieningen voldoen aan de benodigde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag.
3. LH&S neemt wijzigingen niet in behandeling conform de bedrijfseigen procedure. Daarnaast worden wijzigingen niet op een juiste wijze vastgelegd en doorlopen. Het bedrijf heeft ook een wijziging uitgevoerd zonder dat de procedure gevolgd is.
4. De door LH&S toegepaste registraties om de veiligheidsprestaties bij te houden, geven onvoldoende zicht op de veiligheidsprestaties. Daarnaast houdt LH&S de voortgang van de veiligheidsprestaties onvoldoende bij.
5. De procedures voor het beoordelen van het veiligheidsbeleid door de directie, zijn niet volledig. LH&S heeft onvoldoende beschreven welke onderliggende informatiebronnen en onderwerpen hieraan input leveren. Daarbij ontbreekt voor de meeste geconstateerde tekortkomingen een oorzaakanalyse, en een onderbouwing van de te nemen corrigerende maatregelen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vijf overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.