

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V. te Parallelweg 6, Woudenberg

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 12 en 13 september 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V. (verder te noemen Van Appeldoorn). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 september 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Van Appeldoorn?

Van Appeldoorn is gespecialiseerd in op- en overslag van gevaarlijke stoffen, transport en logistiek. De opslag van gevaarlijke stoffen vindt plaats in daarvoor bestemde opslagloodsen. Daarnaast worden gevaarlijke stoffen per tankauto aangeleverd en via afvullijnen verpakt in kleinere verpakkingen, zoals IBC's (verpakking van 1m³), vaten en jerrycans.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Van Appeldoorn de volgende onderdelen:

- Het preventiebeleid zware ongevallen;
- De wijze waarop het bedrijf omgaat met het wijzigingen van technische processen en de organisatie;
- Algemene orde en netheid van het bedrijf tijdens een rondgang;
- Welke maatregelen het bedrijf heeft getroffen om het overvullen van een IBC met een brandbare stof verkleind en, als er dan toch een overvulling plaatsvindt, de effecten daarvan voorkomt of verkleind

Resultaten

Wat was op orde?

- De directie weet op hoofdlijnen aan te geven welke risico's de door haar ondernomen activiteiten geeft en welke maatregelen er zijn getroffen om deze risico's te beperken;
- In het scenario voor het voorkomen van een overvulling is aangegeven dat personeel is opgeleid en getraind. Om deze maatregel betrouwbaar te houden worden de operators periodiek afgetoetst op het juist uitvoeren van handelingen.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het bedrijf moet er voor zorg dragen dat op alle niveaus binnen het bedrijf duidelijk is of een maatregel de kans op een LOC verkleint of het effect beperkt;
- Het bedrijf moet er voor zorg dragen dat maatregelen in overeenstemming met haar eigen beleid worden genomen
- In het scenario overvulling moeten de daarin opgenomen inschattingen navolgbaar worden gemaakt, en beschreven maatregelen specifiek zijn beschreven.
- Om te voorkomen dat wijzigingen niet of verkeerd worden beoordeeld, moet het bedrijf duidelijker beschrijven wanneer een wijziging beoordeeld moet worden.

- Bij de beoordeling of het in sommige gevallen reëel is om (aanvullende) maatregelen te treffen, gebruikt het bedrijf het ALARA principe. Het bedrijf moet beschrijven beschreven wat dit principe inhoud.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

Om de tijd te vergroten dat de draagconstructies van loodsen bestand zijn tegen hitte die vrijkomt tijdens brand, zijn deze draagconstructies omkleed. Op enkele plaatsen is de omkleeding aangetast. Hiermee is de brandwerendheid onvoldoende.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.