

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Eurofill B.V. te Grote Tocht 99, Zaandam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 16 en 18 november 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Eurofill B.V. (verder te noemen Eurofill). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 18 november 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Eurofill?

Bij Eurofill worden in opdracht van derden diverse soorten aerosol producten zoals bijv. deodorant, remreiniger, motorstarter e.a. geproduceerd via een mengproces, afgevuld in spuitbussen, tijdelijk opgeslagen en verzonden naar de opdrachtgever.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Eurofill de volgende onderdelen:

- De opvolging van de bevindingen uit het inspectierapport van 2020;
- Het bedrijfsnoodplan en de noodscenario's;
- De oefeningen van de bedrijfsnoodorganisatie;
- Het beheer van de sprinklerinstallatie;
- Het preventiebeleid zware ongevallen gericht is op de weergave van de risicocriteria en de koppeling met de scenario's;
- De identificatie en beoordeling van gevaren van zware ongevallen.

Resultaten

Wat was op orde?

- De opvolging van de bevindingen uit het inspectierapport van 2020;
- Het beheer van de sprinklerinstallatie;
- De meldingsprocedure buiten kantooruren bij noodgevallen;
- Het preventiebeleid zware ongevallen wat betreft de weergave van de risicocriteria en de koppeling met de scenario's;
- De procedure voor het melden van incidenten.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het preventiebeleid zware ongevallen moet up-to-date gehouden worden;
- Bij het onderzoeken naar oorzaken bij incidenten moet het bedrijf op zoek naar de basisoorzaken en vastleggen dat de stand der techniek is onderzocht;
- De planning van de uitgevoerde oefeningen moet actueel zijn;
- Naast de ontruimingsoefening moeten alle noodscenario's vaker worden beoefend;

- Het voorzien van informatie aan externe hulpdiensten in noodsituatie moet worden beoefend;
- Organiseer regelmatig onaangekondigde oefeningen om de noodorganisatie op peil te houden;
- De evaluatie en vastlegging van oefeningen is in onvoldoende mate uitgevoerd;
- De KPI's voor VBS-element v geven onvoldoende beeld van de prestatie van de noodorganisatie.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.