

SAMENVATTING Brzo-inspectierapport bij GBV-WECO Vuurwerk B.V.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 30 september 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf GBV-WECO Vuurwerk B.V. (hierna: GBV-WECO). De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Na afloop van de inspectie lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun voorlopige bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is GBV-WECO?

GBV-WECO is een samenwerking tussen het Nederlandse Gert Breeschoten Vuurwerk (GBV) en het Duitse WECO. Samen zijn GVB en WECO importeur en groothandel van consumentenvuurwerk. GBV-WECO slaat het hele jaar door vuurwerk op en verkoopt het door aan dealers en is een van de grootste vuurwerkimporteurs van Nederland. GBV-WECO in Veenendaal heeft elf vuurwerkbeaarplaatsen. In deze kluisen kan maximaal 405,5 ton consumentenvuurwerk in de klassen 1.4 S en 1.4 G worden opgeslagen. Het bedrijf valt hierdoor wettelijk onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Omdat de hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen de laagste drempelwaarde van BRZO 2015 overschrijdt, is GVB-WECO een zogeheten lagedrempelinrichting. Dit betekent dat het onder de lichte categorie BRZO-bedrijven valt.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij GBV-WECO steekproefsgewijs de volgende onderdelen:

- De identificatie van de gevaren en beoordeling van risico's van zware ongevallen
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen binnen het bedrijf
- De toezicht op de prestaties
- De interne controles ten aanzien van wijzigingen binnen het bedrijf
- Het opvolgen van de acties uit de Brzo-inspectie van 2014

Resultaten

Wat was op orde

- De overtreding in 2014 ten aanzien van de brandwerende afwerking van de doorvoeringen bij de bewaarplaatsen 6 t/m 8 is ongedaan gemaakt.
- Er is voldoende geborgd dat periodiek de aanwezige veiligheidsstudies worden herzien.

Verbeterpunten (geen overtredingen)

- Er is beleid vastgesteld voor wijzigingen in de installatie of processen, maar de procedure waarborgt onvoldoende dat de consequenties hiervan voor andere onderdelen van het veiligheidsbeleid, voor de regelgeving, opleiding personeel, het aanvragen van vergunningen e.d. voldoende worden onderzocht en de daarbij behorende acties tot uitvoering worden gebracht.

- Organisatorische wijzigingen worden niet op een juiste wijze doorgevoerd in het gehele veiligheidsbeleid.
- De evaluatie van de procedure voor wijzigingen kan verbeterd worden door een representatief aantal gehouden wijzigingsprocedures te controleren.

Overtredingen

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:

Overtredingen in categorie 1

Het inspectieteam constateerde geen overtreding in deze categorie.

Overtredingen in categorie 2

Het inspectieteam constateerde geen overtreding in deze categorie.

Overtredingen in categorie 3

Het inspectieteam constateerde vijf overtredingen in deze categorie:

1. In de uitgevoerde veiligheidsstudie ontbreekt de methodiek die gebruikt is om de vermeldde gevaren en risico's in beeld te krijgen. Niet vermeld is het gebruik van de variabelen voor de beoordeling van de risico's. Tevens ontbreekt het de samenstelling van het team die de veiligheidsstudie heeft uitgevoerd.
2. De procedure is niet geschikt voor het uitvoeren van veiligheidsstudies. De uitvoering van maatregelen op basis van de uitgevoerde veiligheidsstudies is niet geborgd. Er is geen beleid wat betreft het evalueren van geïmplementeerde aanbevelingen. Het herzien van de veiligheidsstudie heeft niet plaatsgevonden naar aanleiding van een MOC procedure zoals de procedure voorschrijft. Er wordt niet beschreven op welke wijze, dus volgens welke systematiek, een veiligheidsstudie uitgevoerd wordt.
3. Ten aanzien van diverse bevindingen uit het inspectierapport van 2014 kon men niet aantonen wat de voortgang hiervan is.
4. Audits worden niet op de juiste wijze uitgevoerd. De auditprocedure borgt niet dat geaudit wordt of alle vereiste procedures aanwezig zijn en of de aanwezige procedures inhoudelijk voldoen en volledig zijn.
5. Er is tijdens de visuele inspectie in de vuurwerkopslagkluisen geconstateerd dat er geen noodverlichting aanwezig zoals ook eerder is vastgesteld tijdens voorgaande inspectie. GBV-Weco kan niet aantonen wat zij met deze bevinding heeft gedaan.

Eindoordeel

Bij GBV-WECO zijn tijdens de inspectie vijf overtredingen geconstateerd.

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vijf overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.