

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Harix Vuurwerk B.V.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 4 december controleerde een inspectieteam het bedrijf Hardix Vuurwerk B.V. te Kampen. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 4 december 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is Hardix?

Hardix is een groothandel in consumentenvuurwerk.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Hardix de volgende onderdelen:

- de staat van de opslagkluisen en de sprinklerinstallatie;
- welke veiligheidsinstructie het ingehuurde personeel ontvangt bij de start van het vuurwerkseizoen.

Resultaten

Wat was op orde?

- de opslagkluisen waren in goede staat;
- de deuren van de opslagkluisen zijn in goede staat en zelfsluitend;
- de brand meldinstallatie is onderhouden.

Verbeterpunten (geen overtredingen)

- de verlichting in de ruimte met de sprinklerpompen moet gerepareerd worden;
- enkele lege pallets moeten uit de opslagkluisen worden verwijderd voordat er vuurwerk wordt opgeslagen;
- de brandmeldinstallatie moet gecertificeerd worden voordat er vuurwerk wordt opgeslagen;
- op de deuren van de opslagkluisen moet nog een sticker met de ADR classificatie worden aangebracht;
- voordat er vuurwerk wordt opgeslagen moet Hardix zorgen voor een goede storingsprocedure.

Eindoordeel

Er zijn geen nieuwe overtredingen geconstateerd. Er staat op dit moment een dwangsom van het Wabo-bevoegd gezag op het niet juist onderhouden van de sprinklerinstallatie. Tijdens deze controle is geconstateerd dat dit onderhoud weer is uitgevoerd. Hardix kan na certificering van de brandmeld- en sprinklerinstallatie weer vuurwerk opslaan in de bunkers.

Voordat het personeel wordt ingehuurd moet dit personeel wel conform het eigen beleid vooraf getraind worden. Met Hardix is ook afgesproken dat zij een procedure opstellen die regelt hoe het bedrijf handelt bij storingen.

Aanvullende informatie na de inspectie

Op 9 december heeft Hardix het certificaat voor de brandbestrijdingsinstallatie opgestuurd en gemeld dat er weer vuurwerk in de bunkers staat.

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.