

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Mond & Riksen B.V. te Industriestraat 10, Arnhem

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 17 november 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Mond & Riksen B.V. (verder te noemen M&R). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 17 november 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is M&R?

De activiteiten van Mond & Riksen B.V. zijn gericht op de opslag en handling (in- en uitslag) van verpakte ADR geclassificeerde en niet-ADR geclassificeerde stoffen en chemicaliën.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij M&R de volgende onderdelen:

1. Opvolging van de bevindingen uit de Brzo-inspectie van 2015.
2. Controle op de exploitatie
3. Toezicht op de veiligheidsprestaties
4. Onderzoek zware ongevallen
5. De milieurisicoanalyse

Resultaten

Wat was op orde?

1. De verbeterpunten uit de Brzo-inspectie van 2015 zijn opgepakt.
2. Er zijn procedures voor controle op de exploitatie
3. De basis voor het beoordelen van veiligheidsprestaties is vastgelegd in het PBZO document.
4. Er is een milieurisicoanalyse aanwezig.

Wat waren de verbeterpunten?

1. De procedures voor controle op de exploitaties moeten door M&R nog worden nagelopen. De procedures voor veilig werken zijn niet volledig en het toezicht op de veilige uitvoering op de reguliere- en onderhoudswerkzaamheden zijn niet vastgelegd in procedures.
2. Er is geen specifieke procedure voor de systematische beoordeling van veiligheidsprestaties.
3. De prestatie indicatoren worden niet tijdig bijgestuurd om de gestelde doelstellingen te halen.
4. Er is geen veiligheidsjaarplan aanwezig. Dit staat vernoemd in het PBZO document.
5. De milieurisicoanalyse moet op enkele vlakken worden aangepast.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.