

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Avantor Performance Materials B.V. te Teugseweg 20, Deventer

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 30 augustus 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Avantor Performance Materials B.V. (verder te noemen Avantor). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 30 augustus 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Avantor?

Avantor is een bedrijf voor het be- en verwerken, alsmede het op- en overslaan en het op kleine schaal mengen en zuiveren en afvullen van gevaarlijke stoffen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Avantor de volgende onderdelen:

- Opvolging van de bevindingen naar aanleiding van de Brzo-inspectie van 2015.
- De voortgang van het proces van de op handen zijnde sluiting en verhuizing van onderdelen naar Polen.
- De controle op de exploitatie.
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.
- De planning voor noodsituaties.

Resultaten

Wat was op orde?

- Avantor onderhoud de installaties goed ondanks dat ze binnenkort gaan sluiten.
- De procedure om veranderingen veilig door te voeren is aangepast. Deze procedure beschrijft volgens het inspectieteam voldoende dat organisatorische veranderingen worden meegenomen.
- Avantor kan bij calamiteiten voldoende mensen inzetten en zorgt ook dat dit tot de sluiting gegarandeerd is.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- Avantor heeft de vernieuwde procedure voor veranderingen onvoldoende toegepast.
- Avantor kon tijdens de inspectie niet aantonen dat de chemicaliënoveralls worden onderhouden. Hierdoor is het niet zeker dat ze ook veilig zijn.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.