

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Versteijnen Logistics Services B.V. Zeusstraat 3 te Tilburg

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 2 september (onaangekondigd) en 22 september (periodiek) controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Versteijnen Logistics Services B.V. (verder te noemen Versteijnen). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 oktober 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Versteijnen?

Versteijnen is een inrichting voor de distributie en op- en overslag van zogenaamde koopmansgoederen, ADR geclassificeerde en niet-ADR geclassificeerde stoffen. ADR geclassificeerde stoffen zijn stoffen met een gevaarseigenschap zoals brandbaar, bijtend of giftig. Deze ADR-stoffen worden ook wel 'gevaarlijke stoffen' genoemd.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Versteijnen de volgende onderdelen:

- Zijn de actiepunten uit 2020 opgevolgd?
- Is het preventiebeleid actueel en komt het overeen met het veiligheidsbeheerssysteem?
- Is het onderhoud en inspectie van (veiligheid kritische) apparatuur beschreven en geborgd?
- Zijn de documenten, die gebruikt worden om invulling te geven aan de verplichting voor de planning van noodsituaties actueel en volledig?
- Is geborgd dat tijdens een incident doeltreffend kan worden opgetreden en steun kan worden verleend aan de hulpdiensten?

Resultaten

Wat was op orde?

- De actiepunten uit 2020 zijn grotendeels opgevolgd.

Wat waren de verbeterpunten?

- In het onderhoudsmanagementsysteem borgen dat preventief onderhoud tijdig wordt uitgevoerd.
- De geldigheid van de werkvergunning afstemmen op de actuele situatie, waardoor geborgd is dat veilig kan worden gewerkt door het nemen van de juiste beheersmaatregelen.
- Een specifiek veiligheidsscenario, behandeld tijdens de inspectie, juist en eenduidig uitwerken. Dit geldt ook voor de andere scenario's met aandacht voor het schade effect en de te nemen beheersmaatregelen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke

dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

Het interne noodplan is onvoldoende geschikt voor het indammen, beperken, beheersen van zware ongevallen en beperken van de gevolgen.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3:

Pbzo

Het preventiebeleid is in voldoende mate opgesteld, echter het preventiebeleid voor zware ongevallen wordt niet (afdoende) uitgevoerd met een veiligheidsbeheerssysteem dat voldoet aan de elementen, genoemd in bijlage III van de richtlijn 2012/18/EU.

VBS element iii (onderhoud)

In de procedure 'onderhoud en inspectie' ontbreken een aantal relevante aspecten, zoals onderhoudsstrategie, definitie veiligheid kritisch materiaal/apparatuur en verantwoordelijkheden.

Het onderhoud en inspectie van de aanwezige LOD's is onvoldoende geborgd. Hierdoor is de goede werking van de LOD onvoldoende gegarandeerd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.