

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Caligen Europe BV Konijnenberg 59 te Breda

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Herinspectie overtredingen 2020.

Op 1 juli 2020 is een gezamenlijke hercontrole uitgevoerd door de Inspectie SZW en OMWB. Geconstateerd is dat de overtredingen O-01 en O-02, die tijdens de inspectie van 2020 werden geconstateerd, zijn opgeheven.

## Inleiding

Op 18 en 21 januari 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Caligen Europe BV (verder te noemen Caligen). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 4 februari 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Caligen?*

Caligen is een producent van polyurethaan (polyester en polyether) schuim. Het product wordt onder meer gebruikt voor de automotive en industriële doeleinden.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Caligen de volgende onderdelen:

- De opvolging van actiepunten uit de Brzo-inspectie van 2020
- De organisatie en het personeel
- De wijze waarop het bedrijf de eigen veiligheidsprestaties beoordeelt
- De wijze waarop het bedrijf zware ongevallen onderzoekt
- De interne audits en directiebeoordeling
- De risico's voor het oppervlaktewater/rioolwaterzuivering

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De opvolging van actiepunten uit de vorige inspectie.
- De beschrijving van de structuur van de organisatie.
- De beschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de functionarissen.
- De prestatie indicatoren voor personeel en organisatie.
- Caligen heeft beschreven hoe zij zware ongevallen onderzoekt.
- Zij kan beschikken over informatie van zusterbedrijven, zodat ook lering kan worden getrokken uit incidenten elders.
- Er is een duidelijk beschreven werkwijze voor de beoordeling van de eigen veiligheidsprestaties. De beoordeling wordt aantoonbaar uitgevoerd volgens de beschreven werkwijze;
- De interne audits en de directiebeoordeling worden uitgevoerd volgens de beschreven werkwijze.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Het organogram dient verduidelijkt te worden.
- De communicatie over veiligheid aan medewerkers moet aantoonbaar worden vastgelegd.
- De diverse opleidingsplannen moeten overzichtelijk vastgelegd worden.

- Deelname van medewerkers aan opleidingen moet aantoonbaar vastgelegd worden.
- Definities en begrippen moet beter worden afgestemd op de wetgeving en tussen procedures onderling.
- De gehanteerde methodiek(en) voor incidentenanalyse moeten worden vastgelegd.
- Uit de incidentenrapportages moet deze methodiek navolgbaar zijn vastgelegd.
- De invoering van corrigerende maatregelen, moet navolgbaar worden gemaakt.
- De methodiek van trendanalyses moet worden beschreven en aantoonbaar worden gemaakt;
- De methodiek voor interne audits de kwalificatie van auditoren moet worden vastgelegd in de beschreven werkwijze;
- De rioleringstekening dient alle informatie te bevatten over afvalwaterstromen en (opvang)voorzieningen.
- Afspraken over bluswatergebruik dienen vastgelegd te worden in het noodplan.
- De werkinstructie voor het lossen van TDI dient in overeenstemming gebracht te worden met de daadwerkelijke werkwijze.

#### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

De structuur van het VBS is op het gebied van incidentenmanagement niet passend. Het dwarsverband tussen incidentenmanagement (VBS-vi) en de risicobeoordeling (VBS-ii) is niet gelegd. Ook vindt geen beoordeling plaats of invoering van verbeterpunten, corrigerende en/of preventieve maatregelen nieuwe risico's met zich mee kunnen brengen (dwarsverband VBS-vi en VBS-iv, MOC).

Caligen heeft geen maatregelen getroffen om een lozing van verontreinigd bluswater richting gemeentelijke riolering/ RWZI en oppervlaktewater haven "De Krouwelaar" te voorkomen.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.