

Samenvatting Brzo-inspectierapport Fujifilm Manufacturing Europe BV te Tilburg

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. Inspecties door samenwerkende inspectiediensten hebben als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens de inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op dinsdag 17 en woensdag 18 maart 2015 controleerde een inspectieteam van Inspectie SZW en Bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het bedrijf Fujifilm Manufacturing Europe in Tilburg. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs naar onderwerpen op het gebied van veiligheid en milieu. Ze brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op donderdag 2 april 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is Fujifilm Manufacturing Europe?

Fujifilm is een inrichting voor het aanbrengen van een coating of emulsielagen op dragermateriaal, waaronder de productie van lichtgevoelige producten zoals de productie van fotopapier en offsetplaten.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Fujifilm Manufacturing Europe onder meer de volgende onderwerpen:

- Hoe hanteert het bedrijf veranderingen in het productieproces en de bedrijfsvoering? Houden ze daarbij rekening met de veiligheid en het milieu?
- Hoe worden bij het bedrijf op systematische wijze (bijna) ongevallen, incidenten en afwijkingen onderzocht? Leert het bedrijf hiervan om de veiligheidsprestaties te verbeteren?
- Wordt door de directie beoordeeld of het veiligheidsbeheerssysteem goed werkt en of er verbeteringen mogelijk zijn?
- Inspectie van een scenario. Scenario's zijn analyses op papier van zaken die mis kunnen gaan. Het doel hiervan is vast te stellen welke maatregelen nodig zijn. Is de kans dat er iets mis gaat zo klein mogelijk? En mocht het toch gebeuren, zijn de gevolgen ook zo klein mogelijk?
- Bij deze inspectie is aandacht besteed aan het onderkennen van de juiste gevaren/risico's, het treffen van de juiste maatregelen, hoe deze te onderhouden en of al deze zaken in een beheersysteem zijn vastgelegd.

Resultaten

Wat is op orde?

- Fujifilm beschikt over een procedure, waarop eenduidig is vastgelegd wat onder een wijziging wordt verstaan.
- Het bedrijf beschikt over procedures voor de systematische melding-, registratie-, onderzoek- en analyse van (bijna) zware ongevallen en incidenten. Deze procedures zijn geïmplementeerd op de werkvloer.
- Het bedrijf heeft actuele, deugdelijke- en volledige procedures voor de uitvoering van de directiebeoordeling. Tijdens de inspectie werd vastgesteld dat deze procedures worden toegepast.
- Van het onderzochte scenario zijn de juiste gevaren/risico's onderkend en de juiste maatregelen getroffen. Ook is er een deugdelijk beheersysteem voor de identificatie van de gevaren, beoordeling van de risico's en het onderhoud.

Verbeterpunten (geen overtredingen)

- In de procedure, waarin wordt aangegeven wat verstaan wordt onder een wijziging, wordt aandacht besteed aan de definitie van een tijdelijke- en noodwijziging, organisatorische wijziging en wijziging in wet- en regelgeving. Naast deze procedure dient het bedrijf ervoor te zorgen dat deze wijzigingen tijdig worden herkend en de procedure wordt gevolgd;
- De huidige prestatie indicatoren bieden niet voldoende kwalitatieve informatie voor het meten van de veiligheidsprestatie over de wijze waarop gehandeld wordt bij wijzigingen;
- Bij de identificatie van de gevaren en de beoordeling van de risico's bij wijzigingen is onvoldoende geborgd dat een rol wordt toegekend aan een medewerker van de ESH afdeling. Ook dienen de gemaakte keuzes hierin beter navolgbaar te worden onderbouwd;
- In de procedure voor de systematische analyse en onderzoek van (bijna) zware ongevallen en incidenten is de toegepaste onderzoeksmethodiek niet voldoende vastgelegd;
- In de procedure is onvoldoende geborgd dat een trendanalyse wordt uitgevoerd naar de basisoorzaken die ten grondslag liggen aan incidenten en ongevallen;
- Veiligheidskritische equipment wordt meegenomen in het onderhoudsprogramma maar zijn in een enkel geval hierin niet goed vindbaar. Het bedrijf dient de robuustheid van het huidige onderhoudsysteem te onderzoeken.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs enkele verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.