

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Vulcan Europe BV te Tilburg

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 26 augustus 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Vulcan Europe B.V. te Tilburg. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 31 augustus 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor bedrijf is Vulcan Europe BV te Tilburg?

Vulcan Europe BV is een groothandel in consumentenvuurwerk wat betekent dat consumentenvuurwerk wordt aangevoerd, wordt opgeslagen, wordt herverpakt en wordt gedistribueerd.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Vulcan Europe B.V. de volgende onderwerpen:

- Het onderdeel van het veiligheidsbeheerssysteem dat betrekking heeft op:
 - het actueel houden van procedures en instructies;
 - het zorgen dat veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en ook altijd werken door het tijdig onderhouden, inspecteren en testen;
 - het zorgen dat werkzaamheden, zowel door eigen personeel als door personeel van derden, veilig plaatsvinden.Hoofdvraag hierbij was: heeft het bedrijf genoemde drie punten goed georganiseerd?
- Blus- en koelwatercapaciteit en –opvang. Heeft het bedrijf voldoende blus- en koelwater beschikbaar en is er, indien dat nodig is, voldoende opvang aanwezig voor vervuild blus- en koelwater?

Resultaten

Wat is in orde?

- De actiepunten uit de voorgaande inspectie zijn door Vulcan aantoonbaar en juist opgepakt.
- Vulcan heeft goed in beeld wat de gevolgen voor de eigen situatie zijn van gewijzigde wet- en regelgeving, zoals het in werking treden van het Brzo 2015.
- Vulcan heeft goed vastgelegd hoe en wanneer procedures en instructies worden aangepast en kan dat ook uitleggen.
- Vulcan heeft vrijwel volledig vastgelegd welke veiligheidsmaatregelen in welke situatie getroffen moeten worden.
- Vulcan heeft de werking van de veiligheidsmaatregelen vrijwel volledig geborgd.
- Vulcan heeft de volgens de wet- en regelgeving vereiste sprinklerinstallatie en laat deze op goede werking testen, onderhouden en inspecteren.
- Vulcan hoeft niet te voorzien in de opvang van blus- en koelwater gegeven de aard en samenstelling van de aanwezige stoffen.

Verbeterpunten

- De uitvoering in de praktijk moet op enkele onderdelen in overeenstemming worden gebracht met datgene wat in het veiligheidsbeheerssysteem is beschreven,
- Het werkvergunningenformulier moet nog op één punt in overeenstemming worden gebracht met datgene wat het veiligheidsbeheerssysteem beschrijft.

- Interne controles aan veiligheidskritische apparatuur moeten nog schriftelijke en procedureel worden vastgelegd.
- Aangetoond moet nog worden dat de blus- en koelwatercapaciteit van de sprinklerinstallatie voldoende is.

Overtredingen

De inspecteurs constateerden tijdens de inspectie geen overtredingen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs enkele verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.