

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vulcan Europe B.V., Albionstraat 44 te Tilburg

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 3 april 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Vulcan Europe B.V. (verder te noemen Vulcan). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 22 april 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan was op 3 april 2020 een Brzo-inspectie op locatie niet mogelijk. Hierdoor is de uitvoering van de inspectie op aangepast:

- De inspectie is op afstand uitgevoerd door middel van videobellen.
- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid en uitgevoerd aan de hand van overgelegde documentatie.

Wat voor een bedrijf is Vulcan?

Vulcan is een bedrijf voor de opslag en distributie van consumentenvuurwerk en pyrotechnische effecten.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Vulcan de volgende onderdelen:

- De opvolgingen van actiepunten van de Brzo inspectie uit 2019;
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen;
- De planning voor noodsituaties en bedrijfshulpverleningsorganisatie;
- De wijze waarop interne audits worden uitgevoerd;
- De wijze waarop de directiebeoordeling plaats vindt;
- De door het bedrijf genomen maatregelen m.b.t. COVID-19 pandemie.

Resultaten

Wat was op orde?

- De actiepunten van 2019 zijn opgepakt en afgerond;
- Het bedrijf beschikt over een duidelijke en goede procedure om wijzigingen te kunnen beoordelen op hun mogelijke risico's;
- De capaciteit van de bedrijfshulpverleningsorganisatie;
- De stoffenlijst voor de professionele hulpverleningsdiensten;
- Interne audits worden via de beschreven procedure uitgevoerd;
- De directiebeoordeling wordt via de beschreven procedure uitgevoerd;
- De genomen maatregelen m.b.t. COVID-19.

Wat waren de verbeterpunten?

- Een enkele wijziging is niet beoordeeld op de risico's ervan;
- De beschrijving van de scenario's in het bedrijfsnoodplan;
- De taken van de receptie medewerker zijn niet beschreven in het bedrijfsnoodplan;
- De procedure voor interne audits bevat niet alle elementen;
- De procedure voor de directiebeoordeling bevat niet alle elementen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.