

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Messer B.V., Middenweg 17 te Moerdijk

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 7 mei 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Messer B.V. (verder te noemen Messer). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 27 mei 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Messer?*

Bij Messer wordt in een acetyleenfabriek vanuit carbid acetyleengas geproduceerd en afgevuld in gasflessen. Wanneer de fabriek niet in werking is worden acetyleen-gasflessen van buitenaf aangeleverd. Messer vult daarnaast technische gassen af in gasflessen. Op het buitenterrein vindt opslag plaats van lege en volle gasflessen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Messer de volgende onderdelen:

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is geen Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd, in plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:

- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door het bedrijf toegezonden documentatie.
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen.
- De rondgang door het bedrijf is komen te vervallen.
- De inspectie en de rapportage zijn voornamelijk gericht op de criteria "gedocumenteerd" en "geschikt".
- De terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogroepsgesprek plaats gevonden.

De inspecteurs controleerden bij Messer de volgende onderdelen:

- De opvolging van actiepunten uit de Brzo-inspectie van 2019.
- De maatregelen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19.
- De werkwijze voor het onderhoud van de installaties en apparatuur.
- De wijze waarop het bedrijf zich voorbereid op calamiteiten en noodsituaties.
- De wijze waarop het bedrijf toeziet op de eigen prestaties m.b.t. het Veiligheids Beheers Systeem (VBS).
- De wijze waarop het bedrijf interne audits en de directiebeoordeling uitvoert.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De opvolging van de actiepunten uit de Brzo inspecties van 2019.
- De maatregelen die het bedrijf in maart 2020 heeft genomen ten aanzien van de veiligheid in relatie tot de COVID-19 pandemie.
- De database die Messer gebruikt voor het plannen, uitvoeren en registreren van onderhoud aan installaties en apparatuur.
- Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens planning.
- Messer heeft in de doelstellingen in het beleid prima verwoord dat men door het monitoren, analyseren, evalueren en bijsturen het toezicht op de prestaties wil verbeteren.
- De data van de monitoring van de prestatie-indicatoren wordt gebruikt als input voor de management review.
- Werkplekinspecties en Kwaliteit, Veiligheid en Milieu audits worden aantoonbaar ingepland en uitgevoerd.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Het beoordelen van de risico's van "hoog risico werk" en veiligstellen van installaties beter beschrijven in de werkinstructie voor het werken met een werkvergunning.
- De noodscenario's beter beschrijven in het intern noodplan.
- De taken en bevoegdheden van de crisisorganisatie actualiseren en eenduidig beschrijven.
- De opleiding en oefening van de noodorganisatie volledig beschrijven.
- De huidige prestatie-indicatoren laten aansluiten bij het beleid.
- Werkplekinspecties navolgbaar uitvoeren met de beschikbare checklijst.
- In de Kwaliteit-, Veiligheids- en Milieu-auditplanning aangeven welke elementen van het VBS worden behandeld en aantoonbaar maken dat bij deze audits de genoemde VBS elementen aan bod komen.
- In de Management Review de opgesomde input (o.a. audits) uit de procedure navolgbaar vastleggen, zodat daarmee de doeltreffend en deugdelijk het VBS systeem kan worden beoordeeld.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- Inrichten en uitvoeren van Onderhoud:  
In de procedure voor het onderhoud van installaties en apparatuur zijn de taken en verantwoordelijkheden en de uitgangspunten voor het onderhoud onvolledig beschreven.
- Opstellen en beheren van een intern noodplan:  
Door het ontbreken van een procedure is nauwelijks sprake van een systematische benadering. Mede hierdoor is geen sprake van een helder, inzichtelijk en leesbaar intern noodplan.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

## Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.