

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Coatex Nederlands BV, Middenweg 47a te Moerdijk

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 25 en 26 oktober 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Coatex Nederlands BV (verder te noemen Coatex). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 26 oktober 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Coatex?

De vestiging van Coatex in Moerdijk is onderdeel van de Arkema Groep. In Moerdijk worden coatings geproduceerd.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Coatex de volgende onderdelen:

- De organisatie en het personeel
- De werkwijze ten aanzien van ongevallen en bijna-ongevallen
- De overvulbeveiligingen op de tanks die onder de PGS29 richtlijn vallen
- Veroudering in het algemeen, van geïsoleerde leidingen en van blus- en koelleidingen

Resultaten

Wat was op orde?

- Het organogram van de organisatie is actueel, het interne personeelsbeleid is in orde en de functieprofielen zijn goed beschreven;
- Coatex communiceert actief met het personeel over veiligheidsonderwerpen en werkt actief aan verbetering van het veiligheidsbewustzijn van het personeel;
- Uit een steekproef bleek dat Coatex aantoonbaar en navolgbaar onderzoek uitvoert naar zware ongevallen en bijna-ongevallen, een en ander op basis van ervaringen uit het verleden;
- Coatex heeft voorafgaand aan de inspectie in juni een interne audit uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de stand van zaken ten aanzien van veroudering en degradatie van apparatuur en leidingen;
- Het periodieke onderhoud van blus- en koelleidingen wordt aantoonbaar uitgevoerd;
- De acrylzuuropslag tanks die onder de werkingssfeer van de PGS29 richtlijn zijn voorzien van een onafhankelijke overvulbeveiliging.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het personeelsbeleid voor externe medewerkers kan worden verbeterd;
- De beschrijving van de minimale bezetting van productiepersoneel (ook van belang voor de bezetting van de bedrijfshulpverlenersorganisatie) is niet overeenkomstig de werkelijkheid;
- De aanwezigheid van een ploegleider bedrijfsnoodorganisatie is niet goed geborgd en de bedrijfshulpverleners zijn niet als zodanig aangewezen;
- Coatex werkt niet volgens de eigen vastgestelde procedure voor het onderzoek naar zware ongevallen en bijna-ongevallen. Het onderzoek wordt wel goed en inzichtelijk uitgevoerd, maar de werkwijze wijkt op meerdere punten af van wat in de procedure staat.
- De functionele instrumentatie-loop van de onafhankelijke overvulbeveiliging wordt niet in zijn geheel getest.

- Het periodiek doorspoelen van de hydrantenleidingen kan worden verbeterd.
- Coatex heeft pro-actief de tekortkomingen op het gebied van ageing opgemerkt en een verbetertraject ingezet. Zij krijgt de gelegenheid om dit verbetertraject uit te voeren.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 3:

1. Coatex werkt niet volgens de eigen vastgestelde procedure voor het onderzoek naar zware ongevallen en bijna-ongevallen. Het onderzoek wordt wel goed en inzichtelijk uitgevoerd, maar de werkwijze wijkt op meerdere punten af van wat in de procedure staat.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.