

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Coatex Nederlands B.V. te Middenweg 47 a, Moerdijk

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 1 april 2021 en op 26 en 27 mei 2021 hebben de inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio respectievelijk een onaangekondigde en een reguliere Brzo-inspectie uitgevoerd bij het bedrijf Coatex Nederlands B.V. (verder te noemen Coatex). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 3 juni 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Coatex?

Coatex produceert disperseermiddelen uit monomeren en een aantal andere grond- en hulpstoffen. Het monomeer wordt in een gecontroleerde polymerisatiereactie omgezet naar (co)polymeren. Het (co)polymeer wordt vervolgens door middel van neutralisatie op specificatie gebracht.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Coatex de volgende onderdelen:

Onaangekondigde inspectie 1 april 2021

- Bedrijfsgereedheid brandveiligheidsvoorzieningen;
- Aanwezigheid veiligheidsvoorzieningen uit scenario 11.

Reguliere inspectie 26 en 27 mei 2021

- Zijn de openstaande actiepunten uit de reguliere inspectie 2020 opgepakt?
- Wordt de veiligheid tijdens het productieproces goed bewaakt?
- Worden de veiligheidsmaatregelen goed onderhouden en zijn de risico's tijdens onderhoudswerkzaamheden beoordeeld?
- Hoe beoordeelt Coatex de risico's bij het doorvoeren van wijzigingen (management of change, MOC)?
- Scenario 3 is geselecteerd om na te gaan of dit reëel en juist is, de juiste maatregelen zijn getroffen en of de risico's hierdoor voldoende is teruggebracht.

Resultaten

Wat was op orde?

Onaangekondigde inspectie 1 april 2021

- De brandveiligheidsvoorzieningen (sprinklerpompen en blusschuimininstallaties) waren gebruiksklaar;
- De veiligheidsmaatregelen, die de operator moet treffen, zijn op zijn checklijst vermeld.

Reguliere inspectie 26 en 27 mei 2021

- De procesbesturing wordt bewaakt door een geautomatiseerd systeem, dat ingrijpt bij afwijkingen, maar operators beschikken over de mogelijkheid om tijdig bij te sturen;
- Coatex stelt procedures en werkinstructies op en informeert haar medewerkers hierover;
- Er is een actuele en duidelijke onderhoudsprocedure, waardoor tijdig onderhoud is geborgd;
- Coatex heeft een MOC-procedure beschreven, die geschikt is voor het beoordelen van de risico's, wanneer wijzigingen worden doorgevoerd. Zij past deze procedure correct toe;
- Scenario 3 is goed beschreven, de opgevoerde maatregelen zijn aanwezig, werkend en geborgd. Coatex heeft voldoende maatregelen getroffen om scenario 3 te voorkomen.

Wat waren de verbeterpunten?

Onaangekondigde inspectie 1 april 2021

- Het bedienen van de noodknop, door de operator, moet worden geoefend.

Reguliere inspectie 26 en 27 mei 2021

- Coatex moet een doelstelling formuleren voor het correct invullen en juist afhandelen van de werkvergunningen, zodat hierop eventueel kan worden bijgestuurd;
- De prestatie-indicator, waarmee Coatex moet beoordelen of de MOC-procedure correct wordt doorlopen, is niet geschikt;

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee Brzo-overtredingen in categorie 3:

Reguliere inspectie 26 en 27 mei 2021

Werkvergunningen

De aanneming en toepassing van procedures en instructies voor de veilige uitvoering van (onderhouds-)werkzaamheden is onvoldoende.

Controle en analyse

De manier waarop het VBS en het preventiebeleid zware ongevallen (PBZO) op dit moment door Coatex wordt geaudit en de manier waarop de resultaten hieruit leiden tot de conclusie dat het VBS effectief en passend is, is onvoldoende navolgbaar.

Hierdoor is niet inzichtelijk of er sprake is van een systematische periodieke beoordeling van het VBS en het PBZO.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.