

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij European Liquid Drumming te Oosterhout

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie:

Doelstelling van de inspectie:

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. Inspecties door samenwerkende inspectiediensten hebben als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting:

Deze samenvatting heeft als doel om inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens de inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op dinsdag 1 en woensdag 2 december 2015 controleerde een inspectieteam van Inspectie SZW, de samenwerkende veiligheidsregio's in Noord-Brabant en het bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het bedrijf European Liquid Drumming te Oosterhout (hierna: ELD). De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs naar onderwerpen op het gebied van veiligheid en milieu. Ze brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op donderdag 7 januari 2016 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is ELD?

ELD is een bedrijf voor het afvullen en opslaan van zogenaamde ADR geklasseerde en niet-ADR geklasseerde goederen. ADR geklasseerde stoffen dienen te worden beschouwd als stoffen met gevaarskenmerken en worden ook wel 'gevaarlijke stoffen' genoemd.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij ELD onder meer de volgende onderwerpen:

- Hoe is het bedrijf voorbereid op noodsituaties?
- Hoe handelt het bedrijf bij het ongewenst vrijkomen van gevaarlijke stoffen (lekkages)?
- Hoe controleert het bedrijf of haar interne procedures en werkinstructies worden nageleefd?

- Heeft het bedrijf voldoende bluswater beschikbaar en is voldoende opvang aanwezig voor vervuild bluswater?
- Welk beleid hanteert het bedrijf voor het verzekeren van een veilige werkomgeving voor haar medewerkers en haar omgeving?
- Heeft het bedrijf de afstromingsrisico's die kunnen optreden naar het milieu juist in beeld en heeft zij de maatregelen om dit risico te beheersen geborgd? Hiervoor is de Milieurisicoanalyse (MRA) beoordeeld. Dit is een document waarin de risico's van ongewenste lozingen naar het oppervlaktewater inzichtelijk worden gemaakt.
- Inspectie van een scenario. Een scenario is een beschrijving van een situatie die als het fout gaat aanleiding is voor een incident, tevens zijn in het scenario maatregelen beschreven om het niet zo ver te laten komen. Bij deze inspectie is gecontroleerd of de door ELD beschreven maatregelen daadwerkelijk getroffen zijn, of en hoe deze onderhouden worden en of het onderhoud ook voor de toekomst geborgd is.

Resultaten:

Wat is op orde?

- Het bedrijf heeft haar beleid voor het verzekeren van een veilige werkomgeving voor haar eigen medewerkers en haar omgeving goed beschreven. De verantwoordelijkheid hiervoor is neergelegd op het hoogste niveau binnen de organisatie.
- Het bedrijf heeft haar instructies op welke wijze op een veilige manier moet worden omgegaan met lekkages juist beschreven. De medewerkers zijn daarbij goed op de hoogte van deze instructies.
- Het bedrijf heeft de wijze waarop zij controleert en laat controleren of haar eigen beleid en procedures, die moeten zorgen voor een veilige bedrijfsvoering, worden nageleefd goed beschreven en geeft hier op een juiste manier invulling aan.
- ELD heeft de maatregelen die verwacht mogen worden om verontreiniging naar het milieu te voorkomen allen getroffen. Deze maatregelen en voorzieningen worden tevens goed onderhouden.
- ELD heeft voldoende bluswater voor het bestrijden van een grote brand. Daarbij is voldoende opvang voor vervuild bluswater aanwezig.
- De medewerkers binnen ELD zijn goed voorbereid op noodsituaties en bekend met het bedrijfsnoodplan. De hiervoor aanwezige BHV middelen voor hulpverlening zijn aanwezig en worden goed onderhouden.
- Van het onderzochte scenario zijn de maatregelen juist gekozen en allemaal getroffen. De maatregelen worden goed onderhouden, zijn opgenomen in een onderhoudsysteem waardoor het onderhoud ook voor de toekomst is geborgd.

Verbeterpunten (geen overtredingen)

- Alhoewel ELD beschikt over een actueel en goed leesbaar bedrijfsnoodplan waarin alle aspecten zijn benoemd, dienen er nog enkele aspecten aangepast te worden.
- De bedrijfsnoodorganisatie dient nog op een enkel punt aangevuld te worden

- ELD houdt een overzichtslijst bij van lekkages die zich binnen het bedrijf hebben voorgedaan en neemt haar acties om herhalingen te voorkomen. Om nog meer inzicht kunnen krijgen in achterliggende oorzaken is uitbreiding van deze overzichtslijst mogelijk.
- Voor het voorkomen van afstromen van verontreinigd bluswater naar het riool is een afsluiter aangebracht. Buiten werktijd moet deze afsluiter handmatig dichtgezet worden. ELD gaat onderzoeken of hiervoor een betere werkwijze gemaakt kan worden.
- ELD heeft de veiligheidsinstructies van leveranciers over hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen en welke persoonlijke beschermingsmiddelen hiervoor te treffen, voor haar medewerkers beschreven in werkplekinstructies. Voor een enkele gevaarlijke stof bleek de veiligheidsinstructie van de leverancier niet aan te sluiten op de werkplekinstructie.

Eindoordeel:

Het inspectieteam heeft tijdens de inspectie ervaren dat er binnen ELD de laatste jaren goede stappen zijn gemaakt op het gebied van veiligheid. Dit als gevolg van betrokken medewerkers die zijn geïnterviewd en een pro-actieve houding ten aanzien van veiligheid die werd ervaren. Het inspectieteam constateerde tijdens deze inspectie enkele verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.